


Verbraucherwarnung bezogen auf Kopp Steckdosen mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz

KOPP



Als Produzent von stromführenden Artikeln sind wir uns unserer Verantwortung bewusst und regeln unsere Prozesse zur Entwicklung, Produktion und Prüfung nach strengsten Kriterien. In den meisten Serien setzten wir standardmäßig einen erhöhten Berührungsschutz ein, auch wenn dieser für viele Anwendungsbereiche nicht erforderlich ist.

Im Zuge unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfungen haben wir festgestellt, dass einige Einfach-Steckdosen mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz Mängel aufweisen können. Dies bezieht sich nur auf die erhöhte Berührungsschutzfunktion, die Steckdosen selbst sind sicher und funktionsfähig und gewährleisten den Standard-Berührungsschutz. Lediglich der optionale erhöhte Berührungsschutz ist unter Umständen nicht gegeben.

Das bewegliche Teil, der sogenannte „Shutter“, kann unter Umständen nicht vollständig schließen und hält damit nicht den Prüfungen bei einseitigem Eindringen eines spitzen Gegenstandes stand. Hierdurch kann es bei unsachgemäßem Gebrauch (z.B. dem Einführen leitender Gegenstände oder Materialien) wie bei jeder „normalen“ Steckdose mit Standardschutz zu einem Stromschlag und den hieraus resultierenden Gefährdungen kommen.

Betroffen sind folgende Artikel aus der Serie Verona mit dem Brand „Voltomat“ die ausschließlich über Bauhaus vertrieben wurden.

Artikelnummer	EAN	Bezeichnung
22517018	4008224603829	VOLTOMAT VERONA REINWEISS STECKDOSE
22516990	4008224603836	VOLTOMAT VERONA REINWEISS STECKDOSE MIT DECKEL
22517036	4008224604024	VOLTOMAT VERONA STAHL STECKDOSE
22517009	4008224604031	VOLTOMAT VERONA STAHL STECKDOSE MIT DECKEL
22517027	4008224604192	VOLTOMAT VERONA ANTHRAZIT STECKDOSE
22516981	4008224604208	VOLTOMAT VERONA ANTHRAZIT STECKDOSE MIT DECKEL

Für Sie als

Verbraucher ist es nur schwer feststellbar, ob der erhöhte Berührungsschutz funktionsfähig ist oder nicht.

Deshalb stellen wir unseren Kunden kostenlos Steckdosenschutzsets für erhöhten Berührungsschutz zur Verfügung, die sicher und unproblematisch nachträglich in den Steckdosentopf eingesetzt werden können, sollten Sie den erhöhten Berührungsschutz benötigen oder wünschen.

Weitere Informationen erhalten sie unter: service@kopp.eu

Telefonnummer +49 6188 40660 von 8.00 bis 16.00 Uhr

Internet Website: <https://www.kopp.eu/service>