

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 22519458									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Arbeiten Sie nur mit ordnungsgemäß geerdeten Fräsmaschinen und vermeiden Sie den Kontakt mit elektrischen Komponenten, um Stromschläge zu verhindern.	Only work with properly grounded milling machines and avoid contact with electrical components to prevent electric shock.	Travaillez uniquement avec des fraiseuses correctement mises à la terre et évitez tout contact avec des composants électriques pour éviter les chocs électriques.	Lavorare solo con fresatrici adeguatamente messe a terra ed evitare il contatto con componenti elettrici per evitare scosse elettriche.	Werk alleen met goed geaarde freesmachines en vermijd contact met elektrische componenten om elektrische schokken te voorkomen.	Trabaje únicamente con fresadoras debidamente conectadas a tierra y evite el contacto con componentes eléctricos para evitar descargas eléctricas.	Pracujte pouze se správně uzemněnými frézkami a vyhněte se kontaktu s elektrickými součástmi, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.	Radite samo s ispravno uzemljenim glodalicama i izbjegavajte kontakt s električnim komponentama kako biste spriječili strujni udar.	Radite samo s ispravno uzemljenim glodalicama i izbjegavajte kontakt s električnim komponentama kako biste spriječili strujni udar.	Csak megfelelően földelt marógéppel dolgozzon, és az áramütés elkerülése érdekében kerülsz az elektromos alkatrészekkel való érintkezést.
Tragen Sie eine Atemschutzmaske, wenn Sie mit Fräsmaschinen arbeiten, um das Einatmen von Staub und Partikeln zu verhindern, die Ihre Gesundheit beeinträchtigen könnten.	Wear a respirator when operating milling machines to prevent inhalation of dust and particles that could harm your health.	Portez un respirateur lorsque vous travaillez avec des fraiseuses pour éviter d'inhaler de la poussière et des particules qui pourraient nuire à votre santé.	Indossare un respiratore quando si lavora con le fresatrici per evitare di inalare polvere e particelle che potrebbero compromettere la salute.	Draag een gasmasker wanneer u met freesmachines werkt om te voorkomen dat u stof en deeltjes inademt die uw gezondheid kunnen schaden.	Use un respirador cuando trabaje con fresadoras para evitar inhalar polvo y partículas que puedan afectar su salud.	Při práci s frézkami používejte respirátor, abyste zabránili vdechování prachu a částic, které by mohly ovlivnit vaše zdraví.	Nosite respirator kada radite sa strojevima za mljevenje kako biste spriječili udisanje prašine i čestica koje bi mogle utjecati na vaše zdravlje.	Nosite respirator kada radite sa strojevima za mljevenje kako biste spriječili udisanje prašine i čestica koje bi mogle utjecati na vaše zdravlje.	Marógéppel végzett munka során viseljen légzőkészüléket, hogy megakadályozza az egészségét károsító por és részecskék belélegzését.
Halten Sie sich von beweglichen Teilen der Maschine fern und achten Sie darauf, dass sich keine Personen in unmittelbarer Nähe der Fräsmaschine aufhalten, während sie in Betrieb ist.	Stay away from moving parts of the machine and ensure that no one is in the immediate vicinity of the milling machine while it is in operation.	Tenez-vous à l'écart des pièces mobiles de la machine et assurez-vous que personne ne se trouve à proximité immédiate de la fraiseuse pendant son fonctionnement.	Stare lontani dalle parti in movimento della macchina e accertarsi che nessuno si trovi nelle immediate vicinanze della fresatrice mentre è in funzione.	Blijf uit de buurt van bewegende delen van de machine en zorg ervoor dat niemand zich in de directe omgeving van de freesmachine bevindt terwijl deze in werking is.	Manténgase alejado de las partes móviles de la máquina y asegúrese de que no haya nadie cerca de la fresadora mientras esté en funcionamiento.	Držte se dále od pohyblivých částí stroje a zajistěte, aby se nikdo nenacházel v bezprostřední blízkosti frézky, když je v provozu.	Držite se podalje od pokretnih dijelova stroja i osigurajte da se nitko ne nalazi u neposrednoj blizini glodalice dok radi.	Držite se podalje od pokretnih dijelova stroja i osigurajte da se nitko ne nalazi u neposrednoj blizini glodalice dok radi.	Tartsa távol a gép mozgó alkatrészeit, és ügyeljen arra, hogy senki se legyen a marógép közvetlen közelében, miközben az üzemel.