

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Der Gebrauch von Schutzbrillen oder Schweißhelmen ist erforderlich, um die Augen vor Funken, UV- und Infrarotstrahlung zu schützen.	The use of safety goggles or welding helmets is necessary to protect the eyes from sparks, UV and infrared radiation.	Le port de lunettes de sécurité ou de casques de soudage est obligatoire pour protéger les yeux des étincelles, des rayons UV et infrarouges.	È necessario l'uso di occhiali di sicurezza o caschi per saldatura per proteggere gli occhi da scintille, raggi UV e infrarossi.	Het gebruik van een veiligheidsbril of lashelm is vereist om de ogen te beschermen tegen vonken, UV- en infraroodstraling.	Es necesario el uso de gafas de seguridad o cascos de soldadura para proteger los ojos de chispas y radiación ultravioleta e infrarroja.	K ochraně očí před jiskrami, UV a infračerveným zářením je nutné používat ochranné brýle nebo svářečské kukly.	Za zaštitu očiju od iskrenja, UV i infracrvenog zračenja potrebno je koristiti zaštitne naočale ili zaštitne kacige za zavarivanje.	Za zaštitu očiju od iskrenja, UV i infracrvenog zračenja potrebno je koristiti zaštitne naočale ili zaštitne kacige za zavarivanje.	Védőszemüveg vagy hegesztősisak használata kötelező a szem szikrák, UV és infravörös sugárzás elleni védelme érdekében.