

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 25551370									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Beachten Sie die maximale Belastungsgrenze der Leisten-Übergangskappen. Überlasten Sie sie nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.	Observe the maximum load limit of the strip transition caps. Do not overload them to avoid damage.	Veillez noter la limite de charge maximale des capuchons de transition en bande. Pour éviter tout dommage, ne les surchargez pas.	Si prega di notare il limite di carico massimo dei cappucci di transizione della striscia. Per evitare danni, non sovraccaricarli.	Let op de maximale belastingslimiet van de stripovergangskappen . Om schade te voorkomen, mag u ze niet overbelasten.	Tenga en cuenta el límite de carga máximo de las tapas de transición de tiras. Para evitar daños, no los sobrecargue.	Vezměte prosím na vědomí limit maximálního zatížení přechodových krytek pásu. Abyste předešli poškození, nepřetěžujte je.	Imajte na umu maksimalno ograničenje opterećenja trakastih prijelaznih kapica. Kako biste izbjegli oštećenje, nemojte ih preopteretiti.	Imajte na umu maksimalno ograničenje opterećenja trakastih prijelaznih kapica. Kako biste izbjegli oštećenje, nemojte ih preopteretiti.	Kérjük, vegye figyelembe a szalag átmeneti sapkák maximális terhelhetőségét. A sérülések elkerülése érdekében ne terhelje túl őket.