

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske, Handschuhe und Schutzkleidung.	Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses, hearing protection, dust mask, gloves and protective clothing.	Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment des lunettes de sécurité, une protection auditive, un masque anti-poussière, des gants et des vêtements de protection.	Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, protezioni per l'udito, maschera antipolvere, guanti e indumenti protettivi.	Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), inclusief een veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker, handschoenen en beschermende kleding.	Utilice siempre equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluidas gafas de seguridad, protección auditiva, mascarilla contra el polvo, guantes y ropa protectora.	Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně bezpečnostních brýlí, ochrany sluchu, masky proti prachu, rukavice a ochranného oděvu.	Uvijek nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (PPE), uključujući sigurnosne naočale, zaštitu za sluh, masku za prašinu, rukavice i zaštitnu odjeću.	Vedno nosite ustrezno osebno zaščitno opremo (PPE), vključno z zaščitnimi očali, zaščito za sluh, protipašno masko, rokavicami in zaščitno obleko.	Mindig viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), beleértve a védőszemüveget, hallásvédről, pormaszket, kesztyűt és védőruházatot.
Stellen Sie sicher, dass die Schleifmaschine in einwandfreiem Zustand ist und gemäß den Herstellervorgaben betrieben wird.	Make sure the grinder is in good working order and operated according to the manufacturer's specifications.	Assurez-vous que le broyeur est en bon état et qu'il fonctionne conformément aux spécifications du fabricant.	Assicurarsi che il macinacaffè sia in buone condizioni e venga utilizzato secondo le specifiche del produttore.	Zorg ervoor dat de molen in goede staat verkeert en wordt gebruikt volgens de specificaties van de fabrikant.	Asegúrese de que la amoladora esté en buenas condiciones y esté funcionando de acuerdo con las especificaciones del fabricante.	Ujistěte se, že bruska je v dobrém stavu a je provozována podle specifikací výrobce.	Provjerite je li mlin u dobrom stanju i radi li u skladu sa specifikacijama proizvođača.	Prepričajte se, da je mlinc v dobrém stanju in da se uporablja v skladu s specifikacijami proizvajalca.	Győződjön meg arról, hogy a daráló jó állapotban van, és a gyártó előírásainak megfelelően működik.
Verwenden Sie die Schruppscheibe nur mit Maschinen, die für ihre Abmessungen und Geschwindigkeit ausgelegt sind.	Only use the grinding disc with machines designed for its dimensions and speed.	N'utilisez la meule qu'avec des machines conçues pour ses dimensions et sa vitesse.	Utilizzare la mola solo con macchine adatte alle sue dimensioni e velocità.	Gebruik de slijpschijf alleen met machines die zijn ontworpen voor zijn afmetingen en snelheid.	Utilice la muela únicamente con máquinas diseñadas para sus dimensiones y velocidad.	Používejte brusný kotouč pouze se stroji určenými pro jeho rozměry a otáčky.	Koristite brusnu ploču samo sa strojevima dizajniranim za njezine dimenzije i brzinu.	Brusilno ploščo uporabljajte samo s stroji, ki so zasnovani za njene dimenzije in hitrost.	A köszörűkorongot csak a méretének és sebességének megfelelő gépekkel használja.
Stellen Sie sicher, dass die Schruppscheibe ordnungsgemäß und sicher montiert ist.	Make sure the grinding wheel is properly and securely installed.	Assurez-vous que la meule est montée correctement et solidement.	Assicurarsi che la mola sia montata correttamente e saldamente.	Zorg ervoor dat de slijpschijf correct en veilig is gemonteerd.	Asegúrese de que la muela abrasiva esté montada de forma adecuada y segura.	Ujistěte se, že je brusný kotouč správně a bezpečně namontován.	Provjerite je li brusna ploča pravilno i sigurno postavljena.	Prepričajte se, da je brus plošča pravilno in varno nameščen.	Győződjön meg arról, hogy a csiszolókorong megfelelően és biztonságosan van felszerelve.
Überprüfen Sie die Scheibe vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen (z.B. Risse, Brüche). Verwenden Sie keine beschädigten Scheiben.	Before each use, check the disc for damage (e.g. cracks, breaks). Do not use damaged discs.	Avant chaque utilisation, vérifiez que le disque n'est pas endommagé (par exemple fissures, cassures). N'utilisez pas de disques endommagés.	Prima di ogni utilizzo, controllare che il disco non presenti danni (ad es. crepe, rotture). Non utilizzare dischi danneggiati.	Controleer vóór elk gebruik de schijf op beschadigingen (bijvoorbeeld scheuren, breuken). Gebruik geen beschadigde schijven.	Antes de cada uso, revise el disco en busca de daños (por ejemplo, grietas, roturas). No utilice discos dañados.	Před každým použitím zkontrolujte disk, zda není poškozen (např. praskliny, praskliny). Nepoužívejte poškozené disky.	Prije svake uporabe provjerite ima li na disku oštećenja (npr. pukotina, lomova). Nemojte koristiti oštećene diskove.	Pred vsako uporabo preverite, ali je plošča poškodovana (npr. razpoke, zlomi). Ne uporabljajte poškodovanih diskov.	Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a lemez nem sérült-e (például repedés, törés). Ne használjon sérült lemezeket.
Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen und brennbaren Materialien.	Keep the work area clean and free of obstructions and flammable materials.	Gardez la zone de travail propre et exempte d'obstructions et de matériaux inflammables.	Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli e materiali infiammabili.	Houd de werkplek schoon en vrij van obstakels en brandbare materialen.	Mantener el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones y materiales inflamables.	Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek a hořlavých materiálů.	Održavajte radno područje čistim i bez prepreka i zapaljivih materijala.	Delovno območje naj bo čisto in brez ovir in vnetljivih materialov.	A munkaterületet tartsa tisztán, akadályoktól és gyúlékony anyagoktól mentesen.
Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Scheibe aus. Lassen Sie die Scheibe die Arbeit machen.	Do not apply excessive pressure to the disc. Let the disc do the work.	N'exercez pas de pression excessive sur le disque. Laissez le disque faire le travail.	Non esercitare una pressione eccessiva sul disco. Lascia che sia il disco a fare il suo lavoro.	Oefen geen overmatige druk uit op de schijf. Laat de schijf het werk doen.	No ejerza demasiada presión sobre el disco. Deje que el disco haga el trabajo.	Nevyvíjte nadmerný tlak na disk. Nechte disk pracovat.	Ne stavljajte pretjerani pritisak na disk. Neka disk opradi posao.	Ne pritiskejte premočno na disk. Naj disk opravi svoje delo.	Ne gyakoroljon túlzott nyomást a lemezre. Hagya, hogy a lemez elvégezze a munkát.
Verwenden Sie die Scheibe niemals auf der Seite, sondern nur auf der vorgesehenen Schleiffläche.	Never use the disc on its side, only on the intended grinding surface.	N'utilisez jamais le disque sur le côté, uniquement sur la surface de ponçage prévue.	Non utilizzare mai il disco su un lato, ma solo sulla superficie di levigatura prevista.	Gebruik de schijf nooit op zijn kant, alleen op het beoogde schuuroppervlak.	Nunca utilice el disco de lado, sólo sobre la superficie de lijado prevista.	Nikdy nepoužívejte kotouč na boku, pouze na určené brusné ploše.	Nikada ne koristite disk na bočnoj strani, samo na predviđenoj površini za brušenje.	Diska nikoli ne uporabljajte na njegovi strani, ampak samo na predvideni površini za brušenje.	Soha ne használja a tárcsát az oldalán, csak a megfelelő csiszolófelületen.
Arbeiten Sie immer in einem Winkel von 15 -30 Grad zur Oberfläche.	Always work at an angle of 15-30 degrees to the surface.	Travaillez toujours à un angle de 15 à 30 degrés par rapport à la surface.	Lavorare sempre con un angolo di 15-30 gradi rispetto alla superficie.	Werk altijd onder een hoek van 15-30 graden ten opzichte van de ondergrond.	Trabaje siempre en un ángulo de 15 a 30 grados con respecto a la superficie.	Vždy pracujte pod úhlem 15-30 stupňů k povrchu.	Uvijek radite pod kutom od 15-30 stupnjeva u odnosu na površinu.	Vedno delajte pod kotom 15-30 stopinj glede na površino.	Mindig a felülethez képest 15-30 fokos szögben dolgozzon.

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Seien Sie sich der potenziellen Gesundheitsgefahren durch Staub und Partikel bewusst, die beim Schleifen entstehen können. Verwenden Sie Absaugvorrichtungen und arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen.	Be aware of the potential health hazards from dust and particles that may be generated during sanding. Use extraction equipment and work in well-ventilated areas.	Soyez conscient des risques potentiels pour la santé liés à la poussière et aux particules qui peuvent être créées lors du ponçage. Utilisez une ventilation par aspiration et travaillez dans des zones bien ventilées.	Essere consapevoli dei potenziali rischi per la salute derivanti dalla polvere e dalle particelle che possono formarsi durante la levigatura. Utilizzare la ventilazione di scarico e lavorare in aree ben ventilate.	Houd rekening met de mogelijke gevaren voor de gezondheid door stof en deeltjes die tijdens het schuren kunnen ontstaan. Maak gebruik van afzuigventilatie en werk in goed geventileerde ruimtes.	Tenga en cuenta los posibles riesgos para la salud derivados del polvo y las partículas que se pueden crear durante el lijado. Utilice ventilación por extracción y trabaje en áreas bien ventiladas.	Budte si vědomi potenciálních zdravotních rizik způsobených prachem a částicemi, které mohou vznikat při broušení. Používejte odsávací ventilaci a pracujte v dobře větraných prostorách.	Budite svjesni mogućih zdravstvenih opasnosti od prašine i čestica koje se mogu stvoriti tijekom brušenja. Koristite ispušnu ventilaciju i radite u dobro prozračenim prostorima.	Zavedajte se možnih nevarnosti za zdravje zaradi prahu in delcev, ki lahko nastanejo med brušenjem. Uporabljajte izpušno prezračevanje in delajte v dobro prezračenih prostorih.	Legyen tisztában a csiszolás során keletkező por és részecskék potenciális egészségügyi kockázataival. Használjon elszívó szellőzést, és jól szellőző helyen dolgozzon.
Lagern Sie Schruppscheiben trocken und geschützt vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.	Store grinding wheels in a dry place, protected from extreme temperatures and moisture.	Conservez les disques abrasifs au sec et à l'abri des températures extrêmes et de l'humidité.	Conservare i dischi abrasivi asciutti e protetti da temperature estreme e umidità.	Bewaar slijpschijven droog en beschermd tegen extreme temperaturen en vocht.	Guarde los discos abrasivos secos y protegidos de temperaturas extremas y humedad.	Brusné kotouče skladujte v suchu a chráňte před extrémními teplotami a vlhkostí.	Brusne ploče čuvajte suhe i zaštićene od ekstremnih temperatura i vlage.	A csiszolókorongokat szárazon, szélőséges hőmérséklettől és nedvességtől véde tárolja.	
Verändern Sie die Scheibe oder ihre Komponenten niemals.	Never modify the disc or its components.	Ne modifiez jamais le disque ou ses composants.	Non modificare mai il disco o i suoi componenti.	Wijzig nooit de schijf of de componenten ervan.	Nunca modifique el disco o sus componentes.	Nikdy neupravujte disk ani jeho součásti.	Nikada nemojte mijenjati disk ili njegove komponente.	Nikoli ne spreminjaite diska ali njegovih komponent.	Soha ne módosítsa a lemezt vagy annak alkatrészeit.