

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Halten Sie entflammbare Materialien fern vom Schweißbereich. Überprüfen Sie, ob keine Funken in der Nähe von brennbaren Gegenständen entstehen können.	Keep flammable materials away from the welding area. Check that there is no risk of sparks near flammable objects.	Gardez les matériaux inflammables à l'écart de la zone de soudage. Vérifiez qu'il n'y a pas d'étincelles à proximité d'objets inflammables.	Tenere i materiali infiammabili lontano dall'area di saldatura. Verificare che non vi siano scintille in prossimità di oggetti infiammabili.	Houd brandbare materialen uit de buurt van het lasgebied. Controleer of er geen vonken in de buurt van brandbare voorwerpen zijn.	Mantenga materiales inflamables alejados del área de soldadura. Compruebe que no haya chispas cerca de objetos inflamables.	Udržujte hořlavé materiály mimo oblast svařování. Zkontrolujte, zda v blízkosti hořlavých předmětů nejsou žádné jiskry.	Držite zapaljive materijale dalje od područja zavarivanja. Provjerite da nema iskrenja u blizini zapaljivih predmeta.	Vnetljive materiale hranite stran od varilnega območja. Prepričajte se, da v bližini vnetljivih predmetov ni isker.	A gyúlékony anyagokat tartsa távol a hegesztési területtől. Ellenőrizze, hogy nincs-e szikra gyúlékony tárgyak közelében.
Tragen Sie beim Schweißen immer eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und eine geeignete Schutzkleidung. Vermeiden Sie das Einatmen von Schweißrauch und Dämpfen.	Always wear safety goggles, protective gloves and suitable protective clothing when welding. Avoid inhaling welding fumes and vapors.	Portez toujours des lunettes de sécurité, des gants de protection et des vêtements de protection appropriés lors du soudage. Évitez d'inhaler les vapeurs et les vapeurs de soudage.	Indossare sempre occhiali di sicurezza, guanti protettivi e indumenti protettivi adeguati durante la saldatura. Evitare l'inalazione di fumi e vapori di saldatura.	Draag tijdens het lassen altijd een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en geschikte beschermende kleding. Vermijd het inademen van lasrook en dampen.	Utilice siempre gafas de seguridad, guantes protectores y ropa protectora adecuada al soldar. Evite inhalar humos y vapores de soldadura.	Při svařování vždy používejte ochranné brýle, ochranné rukavice a vhodný ochranný oděv. Vyvarujte se vdechování výparů a výparů ze svařování.	Prilikom zavarivanja uvijek nosite zaštitne naočale, zaštitne rukavice i odgovarajuću zaštitnu odjeću. Izbjegavajte udisanje isparenja i para od zavarivanja.	Pri varjenju vedno nosite zaščitna očala, zaščitne rokavice in ustrezna zaščitna oblačila. Ne vdihujte varilnega dima in hlapov.	Hegesztés közben mindig viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és megfelelő védőruházatot. Kerülje a hegesztési füst és füst belélegzését.