


58229






1




x1

2




x1

3




x1

4







x1


5





x1




A		4x50 TX20	x8
B		M6x45	x6
C		M6	x6














1.HOLD





2.TURN





B		M6x45	x4
C		M6	x4
















B		M6x45	x2
C		M6	x2









3.2.




3.1.


A		4x50 TX20	x4





4





5





A		**4x50 TX20**	**x2**







A		**4x50 TX20**	**x2**









x2