ROURA

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Fecha: 04/08/23
Versión: 1

DENOMINACIÓN	ESTUCHE 2 VELAS CONICAS 250X22 MATE
CÓDIGO	307075
ACABADO	004 / 010

COMPOSICIÓN

FORMULACIÓN

INGREDIENTE	ORIGEN	%
CERA	MINERAL	100%

COMPONENTES

COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
MECHA	ALGODÓN	270mm

ENVASE PRIMARIO

DESCRIPCIÓN	MATERIAL
ESTUCHE	PVC
ETIQUETA	PAPEL ADHESIVO

ENVASE SECUNDARIO

DESCRIPCIÓN	MATERIAL	UN/CAJA
CAJA	CARTON	12 estuches

PRODUCTO ACABADO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y/O FÍSICO QUÍMICAS				
Descripción Test	Valor nominal	Unidad de medida	Tolerancia	Método
Peso neto	54	g	4	EN15943:2019
Duración combustión	8	h	2	EN15943:2019
Longitud llama	<7,5	cm		EN15943:2019
Aspecto final	Correcto (límpio)			EN15943:2019

MARCADO DE LOTE/FECHAS EN PRODUCTO TERMINADO

MARCADO DE LOTE EN LA UNIDAD DE VENTA	
CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE UN LOTE	8 dígitos numéricos
DESCRIPCIÓN DEL LOTE	AAXXXXXX
SIGNIFICADO DE LA CODIFICACIÓN LOTE	AÑO + 6 Números
TAMAÑO DEL LOTE MEDIO FABRICADO	1 lote por orden de fabricación
LOCALIZACIÓN LOTE	En la caja exterior
DESCRIPCIÓN FECHA DE FABRICACIÓN	dd/mm/aa
LOCALIZACIÓN FECHA FABRICACIÓN	Al lado del lote

REQUISITOS LEGALES Y OTRAS DECLARACIONES

EN15494:2019 Velas. Etiquetas de Seguridad. / EN15943:2019 Velas. Especificaciones para seguridad contra incendios.

OTRAS DECLARACIONES	
USO PREVISTO	Iluminación.
CONSEJOS DE SEGURIDAD	1. Nunca deje una vela encendida sin vigilancia. 2. Recorte la mecha a 5mm antes de encenderla. Una mecha más larga puede causar un quemado irregular. 3. Asegúrese que la habitación esté bien ventilada. Manténgase alejada de cualquier corriente de aire (aires acondicionados, ventiladores de techo, etc.) para evitar un quemado irregular, goteos e incluso hollín. 4. Nunca encienda una vela encima o cerca de materiales inflamables. 5. Mantenga las velas alejadas del alcance de niños y animales. 6. Colocar siempre las velas sobre superficies seguras y resistentes al calor. 7. Deje espacio suficiente entre dos velas quemando para evitar que el calor de una derrita la otra. 8. Se recomienda no dejar la vela encendida más de 4h seguidas. 9. Evite tocar una vela encendida, sobre todo mientras la cera esté caliente y líquida. 10. Evite quemar una vela totalmente. Es aconsejable apagar la vela cuando queden 50mm de cera o en caso de velas en vaso 12mm de cera. 11. Evite cuerpos extraños como cerillas o trozos de mecha en la cera fundida. 12. Nunca use líquidos para apagar una vela ya que podría provocar salpicaduras de cera fundida, y por contraste térmico el envase se podría romper. 13. Antes de tocar, mover o dejar sin vigilancia una vela, espere siempre a que esté totalmente apagada.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN	1. Para conservar las velas en buen estado mientras no se utilizan, manténgalas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa o de la luz intensa. 2. Las velas pueden ser sensibles al frío y al calor extremo, la temperatura de almacenamiento debe estar entre 15ºC y 25ºC.
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE	1. Se aconseja no dejar los camiones estacionados a pleno sol más de 1 hora.