

SWING DECOR® FERTIG-KLEBER FÜR VLIESTAPETEN GTV

**Hochwertiger, gebrauchsfertiger Kleber mit Methylcellulose und Kunstharz.
Für geprägte und glatte Vliestapeten, Textil- und Gewebetapeten.
Sicher und kraftvoll: Für Wandklebetechnik und traditionellen Kleisterauftrag.**

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzdispersion, Additive
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
pH-Wert: 8–9
Verbrauch: 200–250 ml/m² = ca. 25 m² (ca. 5 Euro-Rollen)



Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche mit **SWING DECOR® Tapetenablöser** entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit **SWING DECOR® Füllspachtel innen** oder **SWING DECOR® Glätt- und Flächenspachtel** ausbessern (ideal für kleinere Schadstellen sind **SWING DECOR® Fertigspachtel** und **SWING DECOR® Rissfüller** in der Tube). Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit **SWING DECOR® Grundierung** vorbehandeln. Bei durchscheinenden Tapeten (besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen) empfehlen wir einen Voranstrich mit **SWING DECOR® Tapetengrund weiß**.

Verarbeitung: **SWING DECOR® Fertig-Kleber** ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer auf die Wand aufgetragen werden.

Bei Auftrag auf den Untergrund: Bei der modernen Wandklebetechnik – z. B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen – empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Klebers auf den Untergrund. Hierzu den Kleber mit dem **SWING DECOR® GTV-Roller** in der Breite von 1–2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn sofort in das Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken.

Bei Auftrag auf die Tapete: Die Tapete mit einer Bürste gleichmäßig einstreichen und nach Vorschrift des Herstellers verkleben.

Hinweise: Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleberreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

Gebindegrößen: PE-Ovaleimer à 5 l

Artikelnummer: 5359031