

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | USO PREVISTO | 3 |
| 2 | DESCRIPCIÓN (FIG. A) | 3 |
| 3 | LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE | 3 |
| 4 | SÍMBOLOS | 4 |
| 5 | ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD | 4 |
| 5.1 | <i>Zona de trabajo</i> | 4 |
| 5.2 | <i>Seguridad eléctrica</i> | 4 |
| 5.3 | <i>Seguridad para las personas</i> | 5 |
| 5.4 | <i>Uso y cuidados de las herramientas eléctricas</i> | 5 |
| 5.5 | <i>Servicio</i> | 6 |
| 6 | OBSERVACIONES DE SEGURIDAD PARA BARRENA DE PERCUSIÓN | 6 |
| 7 | UTILIZACIÓN | 7 |
| 7.1 | <i>Antes del uso</i> | 7 |
| 7.2 | <i>Empuñadura auxiliar</i> | 7 |
| 7.3 | <i>Indicador de profundidad</i> | 7 |
| 7.4 | <i>Inserción de puntas de herramienta</i> | 7 |
| 7.5 | <i>Gatillo de encendido/apagado (On/Off)</i> | 8 |
| 7.6 | <i>Botón de bloqueo</i> | 8 |
| 7.7 | <i>Botón de control de la velocidad máxima</i> | 8 |
| 7.8 | <i>Palanca de rotación inversa</i> | 8 |
| 7.9 | <i>Conmutador taladro / martillo</i> | 9 |
| 7.10 | <i>Consejo de aplicación</i> | 9 |
| 8 | MANTENIMIENTO | 9 |
| 8.1 | <i>Cuidado y limpieza</i> | 10 |
| 9 | ALMACENAMIENTO | 10 |
| 10 | DATOS TÉCNICOS | 10 |
| 11 | RUIDO | 10 |
| 12 | GARANTÍA | 11 |
| 13 | MEDIOAMBIENTE | 11 |

14 **DECLARACION DE CONFORMIDAD**..... 12

TALADRO PERCUTOR 800 W POWX0265

1 USO PREVISTO

La herramienta sirve para atornillar y perforar madera, metal, plásticos y muros. No conviene para un uso profesional.



¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN (FIG. A)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Conmutador taladro / martillo | 6. Palanca de rotación inversa |
| 2. Botón de encendido/apagado (ON/OFF) | 7. Botón de bloqueo |
| 3. Cable de alimentación | 8. Empuñadura auxiliar |
| 4. Mandril sin llave | 9. Tope de profundidad |
| 5. Control de la velocidad máxima | |

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los componentes del embalaje.
- Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

- 1 taladro percutor 800 W
- 1 dispositivo de parada de taladrado
- 1 empuñadura adicional
- 1 manual de instrucciones
- 1 caja de plástico para almacenamiento
- 1 cuchilla con 3 hojas, material de la carcasa: ABS con termo propileno; material de la hoja: SK5.
- 1 lápiz de carpintero con 1 mina de lápiz previamente montada, 2 minas adicionales guardadas en una pequeña caja de plástico.
- 1 cinta, 19 mm de ancho, 5 m de longitud total, precisión MID II con correa de transporte.
- 8 vasos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; material: 40CR, niquelado, 36 mm de longitud, con eje hexagonal de 6,35 mm.
- 1 fresa para avellanado; material: 45#, granallado.
- 8 vasos y 1 fresa para avellanado, insertados en un soporte plástico negro.
- 1 punzón; material: #45, 100 mm de longitud, cabezal de trabajo de 3 mm, acabado negro.
- Juego de 5 brocas para piedra/hormigón; tamaños: 4, 5, 6, 8, 10; material: acero al carbono #45.
- Las brocas están insertadas y fijadas en una bandeja de polipropileno
- Juego de 20 puntas de destornillador, incluidas 10 puntas de destornillador de 50 mm (S4, S5, S6; PZ1, PZ2, PZ3; T15, T20, T25, T30), y incluidas 10 puntas de destornillador de 75 mm (S4, S5, S6; PZ1, PZ2, PZ3; T15, T20, T25, T30), todas de S2, cromadas.
- 10 puntas están insertadas en un soporte de caucho negro y a continuación fijadas en una bandeja de polipropileno.

- 1 soporte para puntas (portapuntas) de 60 mm de longitud, 40CR, cromado.
- 20 puntas de destornillador de 25 mm, S2, cromadas. 10 puntas están insertadas en un soporte de plástico negro
- 14 brocas para metal, 1,5, 1,5, 2, 2, 2,5, 3, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Material: acero de alta resistencia (#6542, W6Mo5Cr4V2), laminado, color natural.



En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.

4 SÍMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Indica riesgo de lesión corporal o de daños materiales. | | De conformidad con las normas fundamentales de las directivas europeas. |
| | Lea este manual antes de utilizar el aparato. | | Herramienta de tipo II – Doble aislamiento – No requiere enchufe con conexión a tierra. |
| | Use gafas de protección. | | Lleve guantes de seguridad. |
| | No se debe desechar los productos eléctricos con la basura doméstica. | | |

5 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término "herramienta eléctrica" utilizado en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red eléctrica o a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una batería.

5.1 Zona de trabajo

- Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco iluminadas favorecen los accidentes de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas, así como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden inflamar polvos o humos.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica. El distraerse puede hacerle perder el control de la máquina.

5.2 Seguridad eléctrica



La tensión de alimentación debe corresponder a aquella la indicada en la placa de características.

- El enchufe de la máquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de manera alguna el enchufe. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite el contacto físico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y refrigeradores. Si su cuerpo está conectado a tierra, el riesgo una descarga eléctrica es mayor.
- Evite exponer las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetración de agua en los aparatos eléctricos aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- No dañe el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando trabaje con una herramienta eléctrica al exterior, utilice un cable prolongador apto para una utilización al exterior. Este tipo de cable reduce el riesgo de una descarga eléctrica mortal.
- Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce el riesgo de descargas eléctricas.

5.3 Seguridad para las personas

- Esté atento. Concéntrese en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas eléctricas con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de narcóticos, alcohol o fármacos. Un momento de inatención mientras se utiliza una herramienta eléctrica puede provocar graves lesiones corporales.
- Utilice equipo de seguridad. Lleve siempre gafas de protección. Un equipo de seguridad adecuado tal como una máscara contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o auriculares de protección reducirá el riesgo de lesiones personales.
- Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto en el interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor está en posición de encendido favorece los accidentes.
- Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una pieza móvil de la herramienta puede provocar lesiones corporales.
- No se sobrestime. Mantenga siempre un apoyo firme con los pies. Esto permitirá un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Lleve ropa adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas en movimiento.
- Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.

5.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas

- No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el que ésta ha sido diseñada.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe reparar.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta.

- Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los niños. No permita que una persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.
- Mantenimiento. Verifique la alineación o la unión de las piezas móviles, la ausencia de piezas y cualquier otra situación que pudiere afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estuviere dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a falta de mantenimiento.
- Mantenga limpias y afiladas las herramientas de corte. Unas herramientas de corte en buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agarrotan menos.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, la herramienta de corte, etc. de conformidad con estas instrucciones y como se indica para cada tipo de herramienta. Tenga en cuenta siempre las condiciones de trabajo y el trabajo en sí. El uso inadecuado de las herramientas eléctricas puede conducir a situaciones peligrosas.

5.5 Servicio

- Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por personas cualificadas que utilicen únicamente piezas de repuesto estándar. De esta manera, se cumplirá con las normas de seguridad necesarias.

6 OBSERVACIONES DE SEGURIDAD PARA BARRENA DE PERCUSIÓN

- No deberá utilizarse cerca de vapores o líquidos inflamables.
- Solamente se usarán brocas afiladas y herramientas de atornillado adecuadas.
- Cuando se tengan que realizar trabajos de ajuste o de limpieza, se deberá desenchufar la clavija de la toma de corriente.
- El cable principal se tendrá que proteger de daños potenciales. El aceite y los ácidos dañan el cable.
- No se debe arrastrar el aparato con el cable de conexión.
- No se debe quitar la clavija de la toma de corriente tirando del cable de conexión.
- Antes de introducir la clavija habrá que comprobar que el interruptor de marcha no esté bloqueado.
- Cuando se utilice un tambor para cable, habrá que desenrollar el cable totalmente. La sección del conductor será como mínimo de 1,5 mm².
- Se evitará sobrecargar la máquina.
- Habrá que asegurarse de que las piezas que se tengan que mecanizar queden bien fijadas.
- Se mantendrá fuera del alcance de los niños.
- Se tendrá que comprobar que se dispone de una escalera o de un andamio seguros cuando se utilice el taladro con ambas manos.
- En aquellas paredes que puedan esconder líneas eléctricas, tuberías de agua o conducciones de gas se tendrá que emplear el detector para su localización.
- Es necesario utilizar gafas y máscaras de protección en aquellos trabajos en los que se pueda levantar polvo.
- Siempre que se tenga que reparar el aparato, se recurrirá al personal técnico especializado.
- Las piezas defectuosas o gastadas se sustituirán siempre con recambios originales.
- EL nivel sonoro del lugar de trabajo puede sobrepasar los 85 dB(A). En tal caso, es necesario introducir medidas de protección contra el ruido para el usuario. El ruido generado por esta herramienta eléctrica se ha medido siguiendo las directrices EN 50114-1.

Póngase unos protectores de oídos para trabajar!



Tiempo nominal de servicio recomendado: máx. 20 minutos con carga permanente.

Periodo de reposo después de carga permanente: aprox. 5-10 minutos.

7 UTILIZACIÓN

7.1 Antes del uso

Antes de ensamblar, cambiar y ajustar cualquier accesorio, desconecte la herramienta de la toma de alimentación para evitar un arranque no intencional.

¡Verifique siempre la tensión de alimentación antes de utilizar la máquina! Ésta debe corresponder a aquella indicada en la placa de características de la máquina.

Retire todo material de embalaje y las partes sueltas de la máquina.

Verifique los accesorios antes del uso. Estos deben corresponder a la máquina y a su uso.

7.2 Empuñadura auxiliar

Se puede montar la empuñadura auxiliar a la izquierda o a la derecha del mandril. Instale la empuñadura en la brida situada detrás del mandril y fíjela girando el mango de la empuñadura en sentido horario hasta alcanzar la posición deseada.

En función del método de trabajo, se puede ajustar la empuñadura auxiliar en diferentes posiciones.



¡CUIDADO! Se debe utilizar la máquina únicamente con ambas empuñaduras.

Deje de utilizar una empuñadura auxiliar si ésta está dañada.

7.3 Indicador de profundidad

Es posible ajustar la profundidad de perforación gracias al indicador de profundidad.

Inserte una broca en el mandril y fíjela. Afloje la empuñadura auxiliar e inserte el indicador de profundidad en el orificio previsto. Mueva el indicador de profundidad hasta que la distancia entre la punta de la broca y el indicador de profundidad corresponda a la profundidad de perforación necesaria. Apriete la empuñadura auxiliar girando el mango de la empuñadura en sentido horario hasta la posición deseada.

7.4 Inserción de puntas de herramienta

El taladro percutor tiene un mandril sin llave, por lo que esta última no es necesaria para bloquear la punta de herramienta en su lugar. Asegúrese que la broca o la punta de destornillador no estén torcidas cuando se les inserte y se apriete el mandril.

- Antes de insertar la broca / punta de destornillador, abra las mordazas del mandril sujetando el anillo inferior de éste y gire el anillo de bloqueo en sentido antihorario.
- Abra el mandril hasta que se pueda insertar la punta de herramienta. Sostenga la máquina y gire después en sentido horario para apretar la punta firmemente.
- Para retirar la punta de herramienta, sostenga la máquina y gire el mandril en sentido antihorario.
- Abra el mandril hasta poder insertar la punta de herramienta.

7.5 Gatillo de encendido/apagado (On/Off)

Use el gatillo de encendido/apagado (On/Off) para poner en marcha la máquina y mantenerla funcionamiento continuo.

Es posible variar la velocidad de rotación pulsando el gatillo de encendido/apagado (On/Off). Entre más se presione el gatillo, mayor velocidad de rotación.

Para apagar la máquina, suelte el interruptor de encendido/apagado (On/Off).

7.6 Botón de bloqueo

El botón de bloqueo puede mantener el interruptor en la posición de encendido (On) para perforar en continuo.

Utilice el siguiente procedimiento:


- Para bloquear el interruptor de encendido/apagado (On/Off), se le debe presionar completamente, así como el botón de bloqueo y soltar el gatillo.
- El taladro funcionará hasta cuando se libere el botón de bloqueo.
- Para liberar el interruptor de encendido/apagado, basta pulsarlo nuevamente y soltarlo para parar.

7.7 Botón de control de la velocidad máxima

El botón de control de la velocidad máxima permite regular la velocidad de funcionamiento entre baja y alta.

Proceda de la siguiente manera:

- Encienda la herramienta.
- Bloquee el interruptor.
- Gire el botón en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para reducir la velocidad máxima.

**7.8 Palanca de rotación inversa**

¡Importante! La máquina debe detenerse por completo antes de que se pueda utilizar la palanca de rotación inversa; en caso contrario, la máquina puede dañarse.

Use la palanca de rotación inversa para cambiar entre rotación en sentido horario y antihorario.

7.9 Conmutador taladro / martillo

Este conmutador permite pasar de la función taladro a aquella de taladro con percusión y viceversa.

Seleccione en el lado con el icono del martillo para perforar con percusión. Y seleccione el lado con el icono del taladro para perforar sin percusión.

Al perforar en hormigón, se recomienda usar la función de perforación con percusión.

No utilice la función de taladro / martillo para baldosas de cerámica u otros materiales que no puedan soportar la energía del impacto.

Al perforar en metal y madera, se recomienda utilizar la función de perforación sin percusión.



¡ADVERTENCIA! No ejerza una presión excesiva en la máquina.

El mecanismo de percusión se activa aplicando una ligera presión sobre la herramienta cuando la broca está en contacto con la pieza de trabajo.

Se puede obtener los mejores resultados de perforación con percusión ejerciendo una ligera presión sobre la herramienta, la necesaria para mantener enclavado el embrague automático; el rendimiento de la perforación no será mejor si se ejerce presión mayor sobre la herramienta.

7.10 Consejo de aplicación



Utilice siempre las empuñaduras auxiliares suministradas con esta herramienta. Una máquina bien controlada puede aumentar considerablemente la precisión de trabajo.



El indicador de profundidad puede garantizar al usuario con precisión la profundidad predefinida.



Al perforar metales ferrosos:



- cuando se necesite perforar un agujero grande, perforo primero un agujero más pequeño;



- lubrique ocasionalmente la broca con aceite.

Cuando atornille un tornillo en / cerca del extremo de corte transversal o en un borde de madera, haga un primer agujero para evitar que la madera se rompa.

8 MANTENIMIENTO

- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación y limpie con regularidad el producto.
- Si ocurre algo inusual durante el uso, apague y desconecte la herramienta. Inspeccione y repare la herramienta antes de volver a utilizarla. Las reparaciones deben ser efectuadas solamente por técnico cualificado.
- La máquina debe ser reparada únicamente por un técnico de reparación cualificado.
- Las intervenciones de reparación o mantenimiento efectuadas por personal no cualificado pueden crear un riesgo de lesiones corporales.
- Para reparar una herramienta, utilice solamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones de la sección de mantenimiento de este manual de usuario.



¡Cuidado! Si fuere necesario reemplazar el cable de alimentación, la intervención debe ser efectuada por el fabricante o su agente para evitar riesgos de seguridad.

8.1 Cuidado y limpieza

Limpie la carcasa solamente con un paño húmedo. No utilice disolventes. Seque después perfectamente.

9 ALMACENAMIENTO

- Guarde la máquina, las instrucciones de funcionamiento y, si fuere necesario, los accesorios en el embalaje original. De esta manera siempre se tendrá toda la información y las piezas a mano.
- Embale bien el dispositivo o utilice el embalaje original para evitar daños durante el transporte.
- Mantenga siempre la máquina en un lugar seco.

10 DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Voltaje de la red | 230-240 V ~ 50 Hz |
| Potencia de entrada | 800 W |
| Velocidad sin carga | 0-3000 min-1 |
| Capacidad de portabrocas | 13 mm |
| Doble aislamiento | Sí |
| Golpes por minuto sin carga | 0-48000 g/min |
| Capacidad máxima de perforación: | |
| Madera | 25 mm |
| Acero | 10 mm |
| Hormigón | 13 mm |

11 RUIDO

Valores de emisión de ruidos medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3)

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Nivel de presión acústica LpA | 92 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica LwA | 103 dB(A) |



¡ATENCIÓN! Utilice una protección auricular cuando la presión acústica sea superior a 85 dB(A).

| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| aW (Nivel de vibración) | 13,9 m/s ² | K = 1,5 m/s ² |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|

12 GARANTÍA

- Este producto está garantizado por un periodo de 36 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario.
- Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción excluyendo: baterías, cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos, escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como brocas, hojas de sierra, etc.; los daños o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del producto; ni los costes de transporte.
- Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están cubiertos por las disposiciones de esta garantía.
- Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso inadecuado de la herramienta.
- Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente para herramientas Powerplus.
- Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90.
- El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo contrario por escrito.
- Al mismo tiempo, si el daño del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un mantenimiento negligente, no se aceptará ninguna reclamación en el marco de la garantía.
- Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia de una penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa.
- La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, en caso de reemplazo del aparato.
- Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, propiedad de Varo NV.
- Nos reservamos el derecho de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, etc.).
- Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra.
- Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en un maleta), acompañada de su recibo de compra.

13 MEDIOAMBIENTE



Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente.

No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.

14 DECLARACION DE CONFORMIDAD

VARO N.V. – Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9. BE2500 Lier – Bélgica, declara únicamente que:

| | |
|----------------------|------------------|
| Tipo de aparato: | Taladro percutor |
| Marca: | PowerPlus |
| Número del producto: | POWX0265 |

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas/ Reglamentaciones europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración.

Directivas/ Reglamentaciones europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la firma):

2011/65/EU
2014/30/CE
2006/42/CE

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la firma):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-1 : 2018
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

El suscrito actúa en nombre del director general de la compañía,

Philippe Vankerkhove
Asuntos reglamentarios - Director de conformidad
13/09/2022, Lier - Belgium