



FAR
TOOLS



EN 1083-2

Brosse pour rénovateur

Brush for renovator - Pinsel für Renovator - Borstel voor de renovatie - Cepillo para renovador - Pincel para renovador - Spazzola per rinnovatore



Porter des lunettes de sécurité | Wear protective eyewear | Tragen einer Schutzbrille
Draag een veiligheidsbril | Llevar puestas gafas protectoras | Utilizar óculos de segurança | Portare gli occhiali di sicurezza

FR

- 1- IMPORTANT : respecter le sens de rotation indiqué sur la brosse.
- 2- Il est recommandé de ne pas monter les brosses sur des machines pouvant atteindre des vitesses supérieures à la vitesse maximum admissible des brosses.
- 3- Il est recommandé de ne pas utiliser des brosses endommagées.
- 4- Une coloration rouille ou tout autre changement mécanique ou chimique du matériau de garnissage peut provoquer une défaillance prématuée de la brosse.
- 5- Il est recommandé de stocker les brosses dans les étagères, conteneurs ou boîtes adéquats de telles sortes qu'elles soient protégées contre les effets de :
 - a) une haute humidité atmosphérique, la chaleur, l'eau ou d'autres liquides pouvant endommager la brosse.
 - b) l'exposition aux acides ou leurs fumées pouvant causer une détérioration.
 - c) des températures assez basses pour causer une condensation sur la brosse quand elle passe d'une zone de stockage à une zone plus chaude.
 - d) une déformation d'un quelconque composant de la brosse.

EN

- 1- IMPORTANT: respect the direction of rotation indicated on the brush.
- 2- It is recommended not to mount brushes on machines that can reach speeds higher than the maximum allowable speed of the brushes.
- 3- It is recommended not to use damaged brushes.
- 4- Rusting or any other mechanical or chemical change in the filling material may cause premature failure of the brush.
- 5- It is recommended that brushes be stored in proper shelves, containers or boxes so that they are protected from the effects of:
 - a) high atmospheric humidity, heat, water or other liquids damage to the brush.
 - b) exposure to acids or their fumes that can cause deterioration.
 - c) temperatures low enough to cause condensation on the brush when it moves from a storage area to a warmer area.
 - d) a deformation of any component of the brush.

DE

- 1- WICHTIG: Beachten Sie die auf der Bürste angegebene Drehrichtung.
- 2- Es wird empfohlen, keine Bürsten auf Maschinen zu montieren, die Geschwindigkeiten erreichen können, die über der maximal zulässigen Geschwindigkeit der Bürsten liegen.
- 3- Es wird empfohlen, keine beschädigten Bürsten zu verwenden.
- 4- Rostoder jede andere mechanische oder chemische Veränderung des Füllmaterials kann zu einem vorzeitigen Versagen der Bürste führen.
- 5- Es wird empfohlen, Bürsten in richtigen Regalen, Behältern oder Boxen zu lagern, so dass sie vor den Auswirkungen geschützt sind:
 - a) hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze, Wasser oder andere Flüssigkeiten Beschädigung der Bürste.
 - b) Exposition gegenüber Säuren oder deren Dämpfen, die zu einer Verschlechterung führen können.
 - c) Temperaturen, die niedrig genug sind, um Kondensation auf der Bürste zu verursachen wenn es von einem Lagerbereich zu einem wärmeren Bereich geht.
 - d) eine Verformung eines beliebigen Bestandteils der Bürste.

NL

- 1- BELANGRIJK: respecteer de draairichting aangegeven op de borstel.
- 2- Het wordt aanbevolen om geen borstels te monteren op machines die snelheden kunnen bereiken die hoger zijn dan de maximaal toegestane snelheid van de borstels.
- 3- Het wordt aanbevolen om geen beschadigde borstels te gebruiken.
- 4- Roesten of een andere mechanische of chemische verandering in het vulmateriaal kan leiden tot voortijdig falen van de borstel.
- 5- Het wordt aanbevolen om borstels op te slaan in de juiste planken, containers of dozen, zodat ze worden beschermd tegen de effecten van:
 - a) hoge luchtvochtigheid, warmte, water of andere vloeistoffen schade aan de borstel.
 - b) blootstelling aan zuren of hun dampen die kunnen leiden tot verslechtering.
 - c) vrije lage temperaturen die condensatie op de borstel kunnen veroorzaken wanneer het van een opslagruimte naar een warmere ruimte gaat.
 - d) een vervorming van een onderdeel van de borstel.

ES

- 1- IMPORTANTE: respetar el sentido de giro indicado en el cepillo.
- 2- Se recomienda no montar cepillos en máquinas que puedan alcanzar velocidades superiores a la velocidad máxima permitida de los cepillos.
- 3- Se recomienda no utilizar cepillos dañados.
- 4- La oxidación o cualquier otro cambio mecánico o químico en el material de llenado puede causar un fallo prematuro del cepillo.
- 5- Se recomienda guardar los cepillos en los estantes, contenedores o cajas adecuados para que estén protegidos de los efectos de:
 - a) alta humedad atmosférica, calor, agua u otros líquidos daños a la maleza.
 - b) exposición a ácidos o a sus humos que pueden causar deteriorio.
 - c) temperaturas bastante bajas que pueden causar condensación en el cepillo cuando va de un área de almacenamiento a un área más cálida.
 - d) una deformación de cualquier componente del pincel.

PT

- 1- IMPORTANTE: respeite o sentido de rotação indicado na escova.
- 2- Recomenda-se não montar pincéis em máquinas que possam atingir velocidades superiores à velocidade máxima permitida das escovas.
- 3- Recomenda-se que não utilize escovas danificadas.
- 4- O enferrujamento ou qualquer outra alteração mecânica ou química no material de enchimento pode causar uma falha prematura da escova.
- 5- Recomenda-se guardar pincéis em prateleiras, contenedores ou caixas adequados, de modo a que sejam protegidos dos efeitos:
 - a) Humidade atmosférica elevada, calor, água ou outros líquidos danos na escova.
 - b) exposição a ácidos ou aos seus fumos que possam causar deterioração.
 - c) temperaturas bastante baixas que podem causar condensação na escova quando vai de uma área de armazenamento para uma área mais quente.
 - d) Uma deformação de qualquer componente da escova.

IT

- 1- IMPORTANTE: rispettare il senso di rotazione indicato sulla spazzola.
- 2- Si raccomanda di non montare spazzole su macchine che possono raggiungere velocità superiori alla velocità massima consentita delle spazzole.
- 3- Si consiglia di non utilizzare spazzole danneggiate.
- 4- La ruggine o qualsiasi altro cambiamento meccanico o chimico nel materiale di riempimento può causare un guasto prematuro del pennello.
- 5- Si consiglia di conservare le spazzole in scaffali, contenitori o scatole adeguate in modo che siano protetti dagli effetti di:
 - a) elevata umidità atmosferica, calore, acqua o altri liquidi danni al pennello.
 - b) l'esposizione agli acidi o ai loro fumi che possono causare deterioramento.
 - c) temperature abbastanza basse che possono causare condensa sul pennello quando si passa da un'area di stoccaggio a un'area più calda.
 - d) una deformazione di qualsiasi componente del pennello.



FAR[®]
TOOLS



EN 1083-2



Brosse pour rénovateur

Četka za renovator - Krtáča za renovator



Porter des lunettes de sécurité | Nosite zaštitne naočale | Nosite zaščitna očala

HR 1- VAŽNO: poštujte smjer rotacije naveden na četkici.

2- Nije preporučeno montirati četke na strojeve koji mogu ostvariti brzine veće od najveće dopuštene brzine četki.

3- Nije preporučeno koristiti oštećene četke.

4- Hrdanje ili bilo koja druga vrsta mehaničkih ili kemijskih promjena materijala punjenja može uzrokovati prijevremeni kvar četke.

5- Prepušteno je čuvati četke na prikladnim policama, u spremnicima ili kutijama kako bi ih zaštitili od učinaka:

a) visoke atmosferske vlage, vrućine, vode ili drugih tekućina koje mogu oštetiti četku.

b) izloženosti kiselinama ili njihovim isparavanjima koja mogu uzrokovati kvarenje.

c) niskih temperatura koje mogu rezultirati stvaranjem kondenzacije na četki kad je pomičemo iz skladišta na toplije područje.

d) deformacije bilo koje komponente četke.

SL 1- POMEMBNO: upoštevajte smer vrtenja, ki je navedena na ščetki.

2- Priporočamo, da ščetk ne nameščate na stroje, ki dosežejo višjo hitrost, kot je največja dovoljena hitrost ščetk.

3- Priporočamo, da ne uporabljate poškodovanih ščetk.

4- Rjavenje ali kakrsna koli druga mehanska ali kemična spremembra polnilnega materiala lahko povzroči prezgodnjo okvaro ščetke.

5- Priporočamo, da ščetke hranite na ustreznih policah, v posodah ali škatlah, da so zaščitene pred učinki:

a) visoke vlažnosti zraka, vročine, vode ali drugih tekočin, ki lahko poškodujejo ščetko;

b) izpostavljenosti kiselinam ali njihovim hlapom, ki lahko povzročijo poslabšanje kakovosti ščetke;

c) nizkih temperatur, ki lahko povzročijo kondenzacijo na ščetki, ko je premaknjena iz skladišča v toplejši prostor;

d) deformacij katerega koli sestavnega dela ščetke.

