

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 15360305									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen und verwenden Sie eine Atemschutzmaske, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.	Work in well-ventilated areas and use a respirator to avoid inhaling fumes.	Travaillez dans des endroits bien ventilés et utilisez un respirateur pour éviter d'inhaler les vapeurs.	Lavorare in aree ben ventilate e utilizzare un respiratore per evitare di inalare i fumi.	Werk in goed geventileerde ruimtes en gebruik een gasmasker om het inademen van dampen te voorkomen.	Trabaje en áreas bien ventiladas y use un respirador para evitar inhalar vapores.	Pracujte v dobře větraných prostorách a použijte respirátor, aby se zabránilo vdechování výparů.	Radite u dobro prozračenim prostorima i koristite respirator kako biste izbjegli udisanje para.	Radite u dobro prozračenim prostorima i koristite respirator kako biste izbjegli udisanje para.	Jól szellőző helyen dolgozzon, és használjon légzőkészüléket, hogy elkerülje a gőzök belélegzését.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

Henkel AG & Co.KG&A  
 Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf  
 produkt-info-klebstoffe@henkel.com