

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Schmierstoffe und Additive sind nicht für den Verzehr bestimmt. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.	Lubricants and additives are not intended for consumption. Keep them away from children and pets.	Les lubrifiants et additifs ne sont pas destinés à la consommation. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.	I lubrificanti e gli additivi non sono destinati al consumo. Tenerli lontani dai bambini e dagli animali domestici.	Smeermiddelen en additieven zijn niet bedoeld voor consumptie. Houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren.	Los lubricantes y aditivos no están destinados al consumo. Manténgalos alejados de los niños y las mascotas.	Maziva a případy nejsou určeny ke spotřebě. Udržujte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.	Maziva i aditivi nisu namijenjeni potrošnji. Držite ih dalje od djece i kućnih ljubimaca.	Maziva i aditivi nisu namijenjeni potrošnji. Držite ih dalje od djece i kućnih ljubimaca.	A kenőanyagokat és adalékanyagokat nem fogyasztásra szánják. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
Lagern Sie Schmierstoffe und Additive an einem kühlen, trockenen Ort und fern von Hitzequellen und offenen Flammen.	Store lubricants and additives in a cool, dry place away from heat sources and open flames.	Conservez les lubrifiants et les additifs dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.	Conservare i lubrificanti e gli additivi in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.	Bewaar smeermiddelen en additieven op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en open vuur.	Guarde los lubricantes y aditivos en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y llamas abiertas.	Maziva a případy skladujte na chladném a suchém místě mimo zdroje tepla a otevřeného ohně.	Čuvajte maziva i aditive na hladnom i suhom mjestu daleko od izvora topline i otvorenog plamena.	Čuvajte maziva i aditive na hladnom i suhom mjestu daleko od izvora topline i otvorenog plamena.	A kenőanyagokat és adalékanyagokat hűvös, száraz helyen tárolja hőforrásoktól és nyílt lángtól távol.
Mischen Sie verschiedene Arten von Schmierstoffen oder Additiven nicht, es sei denn, dies wird ausdrücklich empfohlen.	Do not mix different types of lubricants or additives unless specifically recommended.	Ne mélangez pas différents types de lubrifiants ou d'additifs, sauf recommandation spécifique.	Non mescolare diversi tipi di lubrificanti o additivi a meno che non sia specificamente raccomandato.	Meng geen verschillende soorten smeermiddelen of additieven, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen.	No mezcle diferentes tipos de lubricantes o aditivos a menos que se recomienda específicamente.	Nemíchejte různé typy maziv nebo případ, pokud to není výslově doporučeno.	Ne mijesajte različite vrste maziva ili aditiva osim ako to nije posebno preporučeno.	Ne mijesajte različite vrste maziva ili aditiva osim ako to nije posebno preporučeno.	Ne keverjen különböző típusú kenőanyagokat vagy adalékokat, kivéve, ha kifejezetten ajánlott.
Verwenden Sie Schmierstoffe und Additive nicht in übermäßigigen Mengen oder in nicht vorgesehenen Anwendungen.	Do not use lubricants and additives in excessive quantities or in unintended applications.	N'utilisez pas de lubrifiants et d'additifs en quantités excessives ou dans des applications involontaires.	Non utilizzare lubrificanti e additivi in quantità eccessive o in applicazioni non previste.	Gebruik geen smeermiddelen en additieven in overmatige hoeveelheden of in onbedoelde toepassingen.	No utilice lubricantes y aditivos en cantidades excesivas o en aplicaciones no deseadas.	Nepoužívejte maziva a případy v nadměrném množství nebo v nezamýšlených aplikacích.	Ne koristite maziva i aditive u prevelikim količinama ili u nemamjernim primjenama.	Ne koristite maziva i aditive u prevelikim količinama ili u nemamjernim primjenama.	Ne használjon kenőanyagokat és adalékanyagokat túlzott mennyiségen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazásokban.
Tragen Sie beim Umgang mit Spachtelmasse geeignete Schutzkleidung, wie z. B. Handschuhe und eine Schutzbrille, um Ihre Haut und Augen zu schützen.	When handling fillers, wear appropriate protective clothing, such as gloves and safety glasses, to protect your skin and eyes.	Lors de la manipulation des charges, porter des vêtements de protection appropriés, tels que : B. Gants et lunettes de sécurité pour protéger votre peau et vos yeux.	Quando si maneggiano i riempimenti, indossare indumenti protettivi idonei, come: B. Guanti e occhiali di sicurezza per proteggere la pelle e gli occhi.	Draag bij het hanteren van vulstoffen geschiedt beschermende kleding, zoals: B. Handschoenen en veiligheidsbril om uw huid en ogen te beschermen.	Al manipular masillas, utilice ropa protectora adecuada, como por ejemplo: B. Guantes y gafas de seguridad para proteger su piel y ojos.	Při manipulaci s plnivy používejte vhodný ochranný oděv, jako např. B. Rukavice a ochranné brýle na ochranu pokožky a očí.	Prilikom rukovanja punilima nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, kao što je: B. Rukavice i sigurnosne naočale za zaštitu kože i očiju.	Prilikom rukovanja punilima nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, kao što je: B. Rukavice i sigurnosne naočale za zaštitu kože i očiju.	A töltőanyagok kezelésekor viseljen megfelelő védőruházatot, például: B. Kesztyű és védőszemüveg a bőr és a szem védelme érdekében.
Lagern Sie die Spachtelmasse an einem kühlen, trockenen Ort und halten Sie sie von Hitzequellen und offenen Flammen fern.	Store the filler in a cool, dry place and keep it away from heat sources and open flames.	Conservez le mastic dans un endroit frais et sec et à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.	Conservare lo stucco in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.	Bewaar het vulmiddel op een koele, droge plaats en uit de buurt van warmtebronnen en open vuur.	Guarde la masilla en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor y llamas abiertas.	Skladujte plnič na chladném a suchém místě a mimo zdroje tepla a otevřeného ohně.	Punilo čuvajte na hladnom i suhom mjestu i dalje od izvora topline i otvorenog plamena.	Punilo čuvajte na hladnom i suhom mjestu i dalje od izvora topline i otvorenog plamena.	Tárolja a töltőanyagot hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól és nyílt lángtól távol.