

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI
Überprüfen Sie die maximal zulässige Drehzahl der Schleifscheibe und stellen Sie sicher, dass die Maschine innerhalb dieser Grenzen betrieben wird. Eine zu hohe Drehzahl kann zu einem Bruch der Schleifscheibe führen und schwere	Check the maximum allowable speed of the grinding wheel and ensure that the machine is operated within these limits. Excessive speed can cause the grinding wheel to break and cause serious injury.	Vérifiez la vitesse maximale autorisée de la meule et assurez-vous que la machine fonctionne dans ces limites. Une vitesse trop élevée peut provoquer la rupture de la meule et provoquer des blessures graves.	Controllare la velocità massima consentita della mola e assicurarsi che la macchina venga utilizzata entro questi limiti. Una velocità troppo elevata può causare la rottura della mola e causare gravi lesioni.	Controleer het maximaal toegestane toerental van de slijpschijf en zorg ervoor dat de machine binnen deze grenzen wordt gebruikt. Een te hoog toerental kan ertoe leiden dat de slijpschijf breekt en ernstig letsel veroorzaakt.	Verifique la velocidad máxima permitida de la muela y asegúrese de que la máquina funcione dentro de estos límites. Una velocidad demasiado alta puede provocar que la muela se rompa y provocar lesiones graves.	Zkontrolujte maximální přípustné otáčky brusného kotouče a zajistěte, aby byl stroj provozován v rámci těchto limitů. Příliš vysoká rychlost může způsobit prasknutí brusného kotouče a vážné zranění.	Provjerite najveću dopuštenu brzinu brusne ploče i osigurajte da stroj radi unutar tih granica. Prevelika brzina može uzrokovati lomljenje brusne ploče i ozbiljne ozljede.	Provjerite najveću dopuštenu brzinu brusne ploče i osigurajte da stroj radi unutar tih granica. Prevelika brzina može uzrokovati lomljenje brusne ploče i ozbiljne ozljede.
Tragen Sie die Schleifscheibe vorsichtig und halten Sie sie immer fest in der Hand. Vermeiden Sie es, sie fallen zu lassen oder unsachgemäß zu lagern, um Beschädigungen zu vermeiden.	Carry the grinding wheel carefully and always hold it firmly in your hand. Avoid dropping it or storing it improperly to avoid damage.	Transportez la meule avec précaution et tenez-la toujours fermement dans votre main. Évitez de les laisser tomber ou de les stocker de manière inappropriée pour éviter tout dommage.	Trasportare la mola con attenzione e tenerla sempre saldamente in mano. Evitare di lasciarli cadere o di riporli in modo improprio per evitare danni.	Draag de slijpschijf voorzichtig en houd hem altijd stevig in de hand. Laat ze niet vallen of bewaar ze niet op de juiste manier om schade te voorkomen.	Transporte la muela con cuidado y sosténgala siempre firmemente en la mano. Evite dejarlos caer o almacenarlos incorrectamente para evitar daños.	Noste brusný kotouč opatrně a vždy jej držte pevně v ruce. Vyhněte se jejich pádu nebo nesprávnému skladování, aby nedošlo k poškození.	Pažljivo nosite brusnu ploču i uvijek je čvrsto držite u ruci. Izbjegavajte ispuštanje ili nepropisno skladištenje kako biste izbjegli oštećenje.	Pažljivo nosite brusnu ploču i uvijek je čvrsto držite u ruci. Izbjegavajte ispuštanje ili nepropisno skladištenje kako biste izbjegli oštećenje.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci