

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 12529132									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Tragen Sie beim Umgang mit Spachtelmassen geeignete Schutzkleidung, wie z. B. Handschuhe und eine Schutzbrille, um Ihre Haut und Augen zu schützen.	When handling fillers, wear appropriate protective clothing, such as gloves and safety glasses, to protect your skin and eyes.	Lors de la manipulation des charges, porter des vêtements de protection appropriés, tels que : B. Gants et lunettes de sécurité pour protéger votre peau et vos yeux.	Quando si maneggiano i riempitivi, indossare indumenti protettivi idonei, come: B. Guanti e occhiali di sicurezza per proteggere la pelle e gli occhi.	Draag bij het hanteren van vulstoffen geschikte beschermende kleding, zoals: B. Handschoenen en veiligheidsbril om uw huid en ogen te beschermen.	Al manipular masillas, utilice ropa protectora adecuada, como por ejemplo: B. Guantes y gafas de seguridad para proteger su piel y ojos.	Při manipulaci s plnivý ochranný oděv, jako např. B. Rukavice a ochranné brýle na ochranu pokožky a očí.	Prilikom rukovanja punilima nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, kao što je: B. Rukavice i sigurnosne naočale za zaštitu kože i očiju.	Prilikom rukovanja punilima nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, kao što je: B. Rukavice i sigurnosne naočale za zaštitu kože i očiju.	A töltőanyagok kezelésekor viseljen megfelelő védőruházatot, például: B. Kesztyű és védőszemüveg a bőr és a szem védelme érdekében.
Lagern Sie die Spachtelmasse an einem kühlen, trockenen Ort und halten Sie sie von Hitzequellen und offenen Flammen fern.	Store the filler in a cool, dry place and keep it away from heat sources and open flames.	Conservez le mastic dans un endroit frais et sec et à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.	Conservare lo stucco in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.	Bewaar het vulmiddel op een koele, droge plaats en uit de buurt van warmtebronnen en open vuur.	Guarde la masilla en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor y llamas abiertas.	Skladujte plnič na chladném a suchém místě a mimo zdroje tepla a otevřeného ohně.	Punilo čuvajte na hladnom i suhom mjestu i dalje od izvora topline i otvorenog plamena.	Punilo čuvajte na hladnom i suhom mjestu i dalje od izvora topline i otvorenog plamena.	Tárolja a töltőanyagot hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól és nyílt lángtól távol.