

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 14633239									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Platzieren Sie Winkelleisten so, dass keine Stolpergefahr entsteht. Sichern Sie sie ordnungsgemäß.	Place corner strips so that they do not pose a tripping hazard. Secure them properly.	Disposez les cornières de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de trébuchement. Sauvegardez-les correctement.	Posizionare le strisce angolari in modo che non vi sia rischio di inciampare. Eseguirne il backup correttamente.	Plaats hoekstrips zo dat er geen struikelgevaar bestaat. Maak er een goede back-up van.	Coloque listones angulares de forma que no haya riesgo de tropiezo. Haga una copia de seguridad de ellos correctamente.	Úhlové lišty umístěte tak, aby nehrozilo zakopnutí. Zálohujte je správně.	Postavite kutne trake tako da nema opasnosti od spoticanja. Ispravno ih sigurnosno kopirajte.	Postavite kutne trake tako da nema opasnosti od spoticanja. Ispravno ih sigurnosno kopirajte.	Helyezze el a sarokcsíkokat úgy, hogy ne álljon fenn a botlás veszélye. Mentse le őket megfelelően.
Achten Sie auf die maximale Traglast der Winkelleisten. Überlastung kann zu Brüchen führen.	Pay attention to the maximum load capacity of the angle strips. Overloading can lead to breakage.	Faites attention à la capacité de charge maximale des cornières. Une surcharge peut entraîner des ruptures.	Prestare attenzione alla capacità di carico massima dei listelli angolari. Il sovraccarico può portare a rotture.	Let op het maximale draagvermogen van de hoeklijsten. Overbelasting kan leiden tot breuken.	Preste atención a la capacidad de carga máxima de los listones angulares. La sobrecarga puede provocar roturas.	Dbejte na maximální nosnost úhlových lišt. Přetížení může vést ke zlomení.	Obratite pozornost na maksimalnu nosivost kutnih traka. Preopterećenje može dovesti do lomova.	Obratite pozornost na maksimalnu nosivost kutnih traka. Preopterećenje može dovesti do lomova.	Ügyeljen a saroklécek maximális terhelhetőségére. A túlterhelés törésekhez vezethet.