

| Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 14633851 | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|
| DE | EN | FR | IT | NL | ES | CZ | HR | SI | HU |
| Platzieren Sie Winkelleisten so, dass keine Stolpergefahr entsteht. Sichern Sie sie ordnungsgemäß. | Place corner strips so that they do not pose a tripping hazard. Secure them properly. | Disposez les cornières de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de trébuchement. Sauvegardez-les correctement. | Posizionare le strisce angolari in modo che non vi sia rischio di inciampare. Eseguirne il backup correttamente. | Plaats hoekstrips zo dat er geen struikelgevaar bestaat. Maak er een goede back-up van. | Coloque listones angulares de forma que no haya riesgo de tropiezo. Haga una copia de seguridad de ellos correctamente. | Úhlové lišty umístěte tak, aby nehrozilo zakopnutí. Zálohujte je správně. | Postavite kutne trake tako da nema opasnosti od spoticanja. Ispravno ih sigurnosno kopirajte. | Postavite kutne trake tako da nema opasnosti od spoticanja. Ispravno ih sigurnosno kopirajte. | Helyezze el a sarokcsíkokat úgy, hogy ne álljon fenn a botlás veszélye. Mentse le őket megfelelően. |
| Achten Sie auf die maximale Traglast der Winkelleisten. Überlastung kann zu Brüchen führen. | Pay attention to the maximum load capacity of the angle strips. Overloading can lead to breakage. | Faites attention à la capacité de charge maximale des cornières. Une surcharge peut entraîner des ruptures. | Prestare attenzione alla capacità di carico massima dei listelli angolari. Il sovraccarico può portare a rotture. | Let op het maximale draagvermogen van de hoeklijsten. Overbelasting kan leiden tot breuken. | Preste atención a la capacidad de carga máxima de los listones angulares. La sobrecarga puede provocar roturas. | Dbejte na maximální nosnost úhlových lišt. Přetížení může vést ke zlomení. | Obratite pozornost na maksimalnu nosivost kutnih traka. Preopterećenje može dovesti do lomova. | Obratite pozornost na maksimalnu nosivost kutnih traka. Preopterećenje može dovesti do lomova. | Ügyeljen a saroklécek maximális terhelhetőségére. A túlterhelés törésekhez vezethet. |