

| Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 16125446 | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|
| DE | EN | FR | IT | NL | ES | CZ | HR | SI | HU |
| Vorsicht! Das Fass kann unter Druck stehen. Öffnen Sie es vorsichtig und langsam, um plötzliches Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden. | Caution! The barrel may be under pressure. Open it carefully and slowly to avoid sudden leakage of liquid. | Prudence! Le canon peut être sous pression. Ouvrez-le soigneusement et lentement pour éviter une fuite soudaine de liquide. | Attenzione! La canna potrebbe essere sotto pressione. Aprilo con attenzione e lentamente per evitare perdite improvvise di liquido. | Voorzichtigheid! Het vat kan onder druk staan. Open het voorzichtig en langzaam om plotselinge vloeistoflekkage te voorkomen. | ¡Precaución! Es posible que el cañón esté bajo presión. Ábralo con cuidado y lentamente para evitar fugas repentinas de líquido. | Pozor! Hlaveň může být pod tlakem. Otevřete jej opatrně a pomalu, aby nedošlo k náhlému úniku kapaliny. | Oprez! Cijev je možda pod pritiskom. Otvorite ga pažljivo i polako kako biste izbjegli iznenadno curenje tekućine. | Oprez! Cijev je možda pod pritiskom. Otvorite ga pažljivo i polako kako biste izbjegli iznenadno curenje tekućine. | Vigyázat! Lehet, hogy a hordó nyomás alatt van. Óvatosan és lassan nyissa ki, hogy elkerülje a hirtelen folyadékszivárgást. |
| Lagern Sie das Fass an einem kühlen, trockenen Ort und fern von direktem Sonnenlicht oder Hitzequellen. | Store the barrel in a cool, dry place away from direct sunlight or heat sources. | Conservez le fût dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. | Conservare la botte in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore. | Bewaar het vat op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen. | Guarde el barril en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa o fuentes de calor. | Sud skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo nebo zdroje tepla. | Čuvajte bačvu na hladnom i suhom mjestu daleko od izravne sunčeve svjetlosti ili izvora topline. | Čuvajte bačvu na hladnom i suhom mjestu daleko od izravne sunčeve svjetlosti ili izvora topline. | Tárolja a hordót hűvös, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől vagy hőforrásoktól. |
| Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge des Fasses, um Beschädigungen oder Leckagen zu vermeiden. | Do not exceed the maximum filling capacity of the barrel to avoid damage or leakage. | Ne dépassez pas la capacité maximale du baril pour éviter tout dommage ou fuite. | Non superare la capacità massima della canna per evitare danni o perdite. | Overschrijd de maximale capaciteit van het vat niet om schade of lekkages te voorkomen. | No exceda la capacidad máxima del barril para evitar daños o fugas. | Nepřekračujte maximální kapacitu hlavně, aby nedošlo k poškození nebo úniku. | Nemojte prekoračiti maksimalni kapacitet bačve kako biste izbjegli oštećenje ili curenje. | Nemojte prekoračiti maksimalni kapacitet bačve kako biste izbjegli oštećenje ili curenje. | A sérülések vagy szivárgások elkerülése érdekében ne lépje túl a hordó maximális kapacitását. |
| Überprüfen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil des Fasses, um einen Druckaufbau und mögliche Unfälle zu verhindern. | Check the barrel's safety valve regularly to prevent pressure build-up and possible accidents. | Vérifiez régulièrement la soupape de sécurité du tambour pour éviter toute accumulation de pression et d'éventuels accidents. | Controllare regolarmente la valvola di sicurezza del fusto per prevenire l'accumulo di pressione e possibili incidenti. | Controleer regelmatig de veiligheidsklep van het vat om drukopbouw en mogelijke ongelukken te voorkomen. | Revise la válvula de seguridad del tambor con regularidad para evitar la acumulación de presión y posibles accidentes. | Pravidelně kontrolujte pojistný ventil bubnu, abyste zabránili nárůstu tlaku a možným nehodám. | Redovito provjeravajte sigurnosni ventil bačve kako biste spriječili porast tlaka i moguće nezgode. | Redovito provjeravajte sigurnosni ventil bačve kako biste spriječili porast tlaka i moguće nezgode. | Rendszeresen ellenőrizze a dob biztonsági szelepét, hogy elkerülje a nyomás növekedését és az esetleges baleseteket. |

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

Elmar Jung Product Solutions GmbH & Co.KG
Am Blücherflöz 1, 66538 Neunkirchen, Deutschland
service@floraworld.info