

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 24495703									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Funken und heiÙe Metallteile können leicht brennbare Materialien entzünden. Arbeiten Sie daher in einer sicheren Umgebung und entfernen Sie brennbare Gegenstände aus der Nähe des Schweißbereichs.	Sparks and hot metal parts can easily ignite flammable materials, so work in a safe environment and remove flammable objects from the welding area.	Les étincelles et les pièces métalliques chaudes peuvent facilement enflammer les matériaux combustibles. Par conséquent, travaillez dans un environnement sûr et retirez les objets inflammables de la zone de soudage.	Scintille e parti metalliche calde possono facilmente accendere materiali combustibili. Lavorare quindi in un ambiente sicuro e rimuovere gli oggetti infiammabili dall'area di saldatura.	Vonken en hete metalen onderdelen kunnen brandbare materialen gemakkelijk ontsteken. Werk daarom in een veilige omgeving en verwijder brandbare voorwerpen uit de lasruimte.	Las chispas y las piezas metálicas calientes pueden encender fácilmente materiales combustibles. Por lo tanto, trabaje en un ambiente seguro y retire los objetos inflamables del área de soldadura.	Jiskry a horké kovové části mohou snadno zapálit hořlavé materiály. Pracujte proto v bezpečném prostředí a odstraňte hořlavé předměty z prostoru svařování.	Iskre i vrući metalni dijelovi mogu lako zapaliti zapaljive materijale. Stoga radite u sigurnom okruženju i uklonite zapaljive predmete iz područja zavarivanja.	Iskre i vrući metalni dijelovi mogu lako zapaliti zapaljive materijale. Stoga radite u sigurnom okruženju i uklonite zapaljive predmete iz područja zavarivanja.	A szikrák és a forró fémrészek könnyen meggyújthatják az éghető anyagokat. Ezért biztonságos környezetben dolgozzon, és távolítsa el a gyúlékony tárgyakat a hegesztési területről.
Tragen Sie beim SchweiÙen immer eine geeignete Schutzbrille oder einen Schweißhelm, um Ihre Augen vor Blendung, Funken und Spritzern zu schützen.	Always wear suitable safety goggles or a welding helmet when welding to protect your eyes from glare, sparks and spatter.	Lors du soudage, portez toujours des lunettes de sécurité appropriées ou un casque de soudage pour protéger vos yeux de l'éblouissement, des étincelles et des éclaboussures.	Durante la saldatura, indossare sempre occhiali di sicurezza adeguati o un casco per saldatura per proteggere gli occhi da abbagliamenti, scintille e spruzzi.	Draag tijdens het lassen altijd een geschikte veiligheidsbril of een lashelm om uw ogen te beschermen tegen verblinding, vonken en spatten.	Al soldar, utilice siempre gafas de seguridad adecuadas o un casco de soldadura para proteger sus ojos del deslumbramiento, chispas y salpicaduras.	Při svařování vždy používejte vhodné ochranné brýle nebo svářečskou kuklu, abyste si chránili oči před oslněním, jiskrami a rozstřikem.	Prilikom zavarivanja uvijek nosite odgovarajuće zaštitne naočale ili zaštitnu kacigu za zavarivanje kako biste zaštitili oči od odsjaja, iskri i prskanja.	Prilikom zavarivanja uvijek nosite odgovarajuće zaštitne naočale ili zaštitnu kacigu za zavarivanje kako biste zaštitili oči od odsjaja, iskri i prskanja.	Hegesztés közben mindig viseljen megfelelő védőszemüveget vagy hegesztősisakot, hogy megvédje a szemét a tükröződéstől, szikrától és fröccsenéstől.
Beherrschen Sie die richtige Schweißtechnik und verwenden Sie die passenden Elektroden für das zu schweißende Material, um qualitativ hochwertige Schweißnähte zu erzeugen und Unfälle zu vermeiden.	Master the correct welding technique and use the appropriate electrodes for the material to be welded in order to produce high-quality welds and avoid accidents.	Maîtrisez la technique de soudage appropriée et utilisez les électrodes appropriées au matériau à souder pour produire des soudures de haute qualité et éviter les accidents.	Padroneggia la tecnica di saldatura corretta e utilizza gli elettrodi appropriati per il materiale da saldare per produrre saldature di alta qualità ed evitare incidenti.	Beheers de juiste lastechniek en gebruik de juiste elektroden voor het te lassen materiaal om lasverbindingen van hoge kwaliteit te produceren en ongelukken te voorkomen.	Domine la técnica de soldadura adecuada y utilice los electrodos adecuados para el material que se está soldando para producir soldaduras de alta calidad y evitar accidentes.	Osvojte si správnou techniku svařování a používejte elektrody vhodné pro svařovaný materiál, abyste vytvořili vysoce kvalitní svary a předešli nehodám.	Ovladajte pravilnom tehnikom zavarivanja i koristite odgovarajuće elektrode za materijal koji se zavaruje kako biste proizveli visokokvalitetne varove i izbjegli nezgode.	Ovladajte pravilnom tehnikom zavarivanja i koristite odgovarajuće elektrode za materijal koji se zavaruje kako biste proizveli visokokvalitetne varove i izbjegli nezgode.	Sajátítsa el a megfelelő hegesztési technikát, és használja a hegesztendő anyagnak megfelelő elektródákat, hogy kiváló minőségű varratokat készítsen és elkerülje a baleseteket.