

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 28792655									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Schalten Sie die Stromversorgung zur Herdanschlussdose vor Wartungsarbeiten oder Reparaturen immer ab, um Stromschläge zu vermeiden.	To avoid electric shock, always switch off the power supply to the cooker connection box before carrying out maintenance or repairs.	Pour éviter les chocs électriques, coupez toujours l'alimentation de la prise du poêle avant d'effectuer tout entretien ou réparation.	Per evitare scosse elettriche, spegnere sempre la presa della stufa prima di eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione.	Om een elektrische schok te voorkomen, dient u altijd de stroom naar het stopcontact van de kachel uit te schakelen voordat u onderhoud of reparaties uitvoert.	Para evitar descargas eléctricas, siempre apague el tomacorriente de la estufa antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación.	Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, před prováděním jakékoli údržby nebo opravy vždy vypněte napájení sporáku.	Kako biste izbjegli strujni udar, uvijek isključite struju u utičnici štednjaka prije bilo kakvog održavanja ili popravaka.	Kako biste izbjegli strujni udar, uvijek isključite struju u utičnici štednjaka prije bilo kakvog održavanja ili popravaka.	Az áramütés elkerülése érdekében mindig kapcsolja ki a tűzhely konnektorát, mielőtt bármilyen karbantartást vagy javítást végez.
Stellen Sie sicher, dass die Herdanschlussdose ausreichend belüftet ist und dass keine brennbaren Materialien in der Nähe sind, um die Wärmeableitung zu gewährleisten und Brandgefahren zu vermeiden.	To ensure heat dissipation and avoid fire hazards, make sure the cooker junction box is adequately ventilated and there are no flammable materials nearby.	Assurez-vous que la boîte de jonction du poêle est suffisamment ventilée et qu'il n'y a aucun matériau combustible à proximité pour assurer la dissipation de la chaleur et éviter les risques d'incendie.	Assicurarsi che la scatola di derivazione della stufa sia adeguatamente ventilata e che non vi siano materiali combustibili nelle vicinanze per garantire la dissipazione del calore ed evitare rischi di incendio.	Zorg ervoor dat de aansluitdoos van de kachel voldoende geventileerd is en dat er geen brandbare materialen in de buurt zijn om de warmteafvoer te garanderen en brandgevaar te voorkomen.	Asegúrese de que la caja de conexiones de la estufa esté adecuadamente ventilada y que no haya materiales combustibles cerca para garantizar la disipación del calor y evitar riesgos de incendio.	Ujistěte se, že je rozvodná skříň kamen dostatečně větraná a že v blízkosti nejsou žádné hořlavé materiály, aby se zajistil odvod tepla a zabránilo se nebezpečí požáru.	Provjerite ima li razvodna kutija peći odgovarajuću ventilaciju i da u blizini nema zapaljivih materijala kako bi se osigurala disipacija topline i izbjegla opasnost od požara.	Provjerite ima li razvodna kutija peći odgovarajuću ventilaciju i da u blizini nema zapaljivih materijala kako bi se osigurala disipacija topline i izbjegla opasnost od požara.	Győződjön meg arról, hogy a kályha csatlakozódoboza megfelelően szellőztetett, és hogy a közelben nincsenek éghető anyagok, hogy biztosítsák a hőelvezetést és elkerüljék a tűzveszélyt.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

ELEKTROMAATERIAL Lendava d.o.o.
Kolodvorska 8, SI-9220 LENDAVAL
info@elektromaterial.si