

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Lesen und befolgen Sie die Montageanweisungen sorgfältig. Unsachgemäße Installation kann zu Instabilität führen.	Read and follow the installation instructions carefully. Improper installation may result in instability.	Lisez et suivez attentivement les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner une instabilité.	Leggere e seguire attentamente le istruzioni di montaggio. Un'installazione non corretta può causare instabilità.	Lees en volg de montage-instructies zorgvuldig. Onjuiste installatie kan tot instabiliteit leiden.	Lea y siga atentamente las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede provocar inestabilidad.	Pečlivě si přečtěte a dodržujte montážní pokyny. Nesprávná instalace může vést k nestabilitě.	Pažljivo pročitajte i slijedite upute za sastavljanje. Nepravilna instalacija može dovesti do nestabilnosti.	Pažljivo pročitajte i slijedite upute za sastavljanje. Nepravilna instalacija može dovesti do nestabilnosti.	Figyelmesen olvassa el és kövesse az összeszerelési utasításokat. A helytelen telepítés instabilitáshoz vezethet.
Überprüfen Sie die maximale Belastungsgrenze der Schnitzleisten, um sicherzustellen, dass sie nicht überlastet werden.	Check the maximum load limit of the carving strips to ensure they are not overloaded.	Vérifiez la limite de charge maximale des bandes de sculpture pour vous assurer qu'elles ne sont pas surchargées.	Controllare il limite di carico massimo delle strisce da intaglio per assicurarsi che non siano sovraccariche.	Controleer de maximale belastingslimiet van de carvingstrips om er zeker van te zijn dat ze niet overbelast worden.	Verifique el límite de carga máxima de las tiras para tallar para asegurarse de que no estén sobrecargadas.	Zkontrolujte limit maximálního zatížení carvingových pásů, abyste se ujistili, že nejsou přetíženy.	Provjerite ograničenje maksimalnog opterećenja rezbarskih traka kako biste bili sigurni da nisu preopterećene.	Provjerite ograničenje maksimalnog opterećenja rezbarskih traka kako biste bili sigurni da nisu preopterećene.	Ellenőrizze a faragó csíkok maximális terhelési határát, hogy ne legyenek túlterhelve.