

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 30516869									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Einige Hartschaumleisten können beim Schneiden oder Bearbeiten gesundheitsschädlich e Partikel freisetzen. Verwenden Sie daher bei der Verarbeitung immer geeignete Schutzrüstung wie eine Atemschutzmaske und Schutzbrille.	Some rigid foam strips can release harmful particles when cut or processed. Therefore, always use suitable protective equipment such as a respirator and safety glasses when processing.	Certaines bandes de mousse dure peuvent libérer des particules nocives lors de la découpe ou du traitement. Par conséquent, utilisez toujours un équipement de protection approprié tel qu'un respirateur et des lunettes de sécurité lors du traitement.	Alcune strisce di schiuma dura possono rilasciare particelle nocive durante il taglio o la lavorazione. Pertanto, durante la lavorazione utilizzare sempre dispositivi di protezione adeguati come un respiratore e occhiali di sicurezza.	Bij sommige hardschuimstrips kunnen bij het snijden of verwerken schadelijke deeltjes vrijkomen. Gebruik daarom bij de verwerking altijd geschikte beschermingsmiddelen zoals een gasmasker en een veiligheidsbril.	Algunas tiras de espuma dura pueden liberar partículas nocivas al cortarlas o procesarlas. Por lo tanto, utilice siempre equipo de protección adecuado, como un respirador y gafas de seguridad, durante el procesamiento.	Některé proužky z tvrdé pěny mohou při řezání nebo zpracování uvolňovat škodlivé částice. Proto při zpracování vždy používejte vhodné ochranné prostředky, jako je respirátor a ochranné brýle.	Neke trake od tvrde pjene mogu ispuštati štetne čestice tijekom rezanja ili obrade. Stoga tijekom obrade uvijek koristite odgovarajuću zaštitnu opremu poput respiratora i zaštitnih naočala.	Neke trake od tvrde pjene mogu ispuštati štetne čestice tijekom rezanja ili obrade. Stoga tijekom obrade uvijek koristite odgovarajuću zaštitnu opremu poput respiratora i zaštitnih naočala.	Egyes kemény habcsíkok káros részecskéket bocsáthatnak ki vágás vagy feldolgozás során. Ezért a feldolgozás során mindig használjon megfelelő védőfelszerelést, például légzőkészüléket és védőszemüveget.
Lagern Sie Hartschaumleisten an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitseinwirkungen zu vermeiden. Halten Sie sie von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen fern.	Store rigid foam strips in a dry place to avoid exposure to moisture. Keep them away from direct sunlight and extreme temperatures.	Conserver les bandes de mousse rigide dans un endroit sec pour éviter toute exposition à l'humidité. Gardez-les à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.	Conservare le strisce di schiuma rigida in un luogo asciutto per evitare l'esposizione all'umidità. Tenerli lontani dalla luce solare diretta e dalle temperature estreme.	Bewaar hardschuimstroken op een droge plaats om blootstelling aan vocht te voorkomen. Houd ze uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.	Guarde las tiras de espuma rígida en un lugar seco para evitar la exposición a la humedad. Manténlos alejados de la luz solar directa y de temperaturas extremas.	Pásky z tuhé pěny skladujte na suchém místě, aby nedošlo k vystavení vlhkosti. Chraňte je před přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.	Čuvajte trake od krute pjene na suhom mjestu kako biste izbjegli izlaganje vlazi. Držite ih dalje od izravne sunčeve svjetlosti i ekstremnih temperatura.	Čuvajte trake od krute pjene na suhom mjestu kako biste izbjegli izlaganje vlazi. Držite ih dalje od izravne sunčeve svjetlosti i ekstremnih temperatura.	merev habcsíkokat száraz helyen tárolja, hogy elkerülje a nedvesség hatását. Tartsa távol közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől.
<p><b>Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci</b></p> <p><b>Döllken Profiles GmbH</b>  <b>Industriestr. 1, 59199 Bönen</b>  <b>kundencenter@praktikus.de</b></p>									