

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Stellen Sie sicher, dass Sie während der Messung einen sicheren Stand haben und nicht auf unebenen oder rutschigen Flächen arbeiten, um das Risiko von Stürzen oder Verletzungen zu minimieren.	To minimize the risk of falls or injury, make sure you have a secure footing while taking measurements and do not work on uneven or slippery surfaces.	Pour minimiser le risque de chute ou de blessure, assurez-vous d'avoir un pied sûr lorsque vous prenez des mesures et de ne pas travailler sur des surfaces inégales ou glissantes.	Per ridurre al minimo il rischio di cadute o lesioni, assicurati di avere una posizione sicura mentre effettui le misurazioni e di non lavorare su superfici irregolari o scivolose.	Om het risico op vallen of letsel te minimaliseren, moet u ervoor zorgen dat u tijdens het meten stevig staat en niet op oneffen of gladde oppervlakken werkt.	Para minimizar el riesgo de caídas o lesiones, asegúrese de tener un punto de apoyo seguro mientras toma medidas y de no trabajar en superficies irregulares o resbaladizas.	Abyste minimalizovali riziko pádu nebo zranění, ujistěte se, že máte při měření bezpečný postoj a nepracujete na nerovném nebo kluzkém povrchu.	Kako biste smanjili rizik od padova ili ozljeda, osigurajte siguran oslonac tijekom mjerena i ne radite na neravnim ili skliskim površinama.	Az esések és sérülések kockázatának minimalizálása érdekében a mérések során ügyeljen arra, hogy biztos lábon álljon, és ne dolgozzon egyenetlen vagy csúszós felületen.	
Lagern Sie das Messrad an einem trockenen Ort und schützen Sie es vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.	Store the measuring wheel in a dry place and protect it from extreme temperatures and humidity to avoid corrosion and other damage.	Conservez la roue de mesure dans un endroit sec et protégez-la des températures et de l'humidité extrêmes pour éviter la corrosion et autres dommages.	Conservare la ruota di misurazione in un luogo asciutto e proteggerla da temperature e umidità estreme per evitare corrosione e altri danni.	Bewaar het meetwiel op een droge plaats en bescherm het tegen extreme temperaturen en vochtigheid om corrosie en andere schade te voorkomen.	Guarde la rueda de medición en un lugar seco y protéjala de temperaturas y humedad extremas para evitar la corrosión y otros daños.	Měřicí kotouč skladujte na suchém místě a chráňte jej před extrémními teplotami a vlhkostí, aby nedošlo ke korozii a jinému poškození.	Čuvajte mjerni kotač na suhom mjestu i zaštítite ga od ekstremnih temperatura i vlage kako biste izbjegli koroziju i druga oštećenja.	A mérőkerék száraz helyen tárolja, és óvja a szélőséges hőmérséklettől és nedvességtől, hogy elkerülje a korroziót és egyéb károsodásokat.	
Halten Sie das Messrad von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.	Keep the measuring wheel away from children and pets to avoid injury and damage.	Gardez la roue de mesure hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les blessures et les dommages.	Tenere la ruota di misurazione lontano dalla portata di bambini e animali domestici per evitare lesioni e danni.	Houd het meetwiel uit de buurt van kinderen en huisdieren om letsel en schade te voorkomen.	Mantenga la rueda medidora alejada de niños y mascotas para evitar lesiones y daños.	Udržujte měřicí kolo mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo ke zranění a poškození.	Držite mjerni kotač dalje od djece i kućnih ljubimaca kako biste izbjegli ozljede i štetu.	Držite mjerni kotač dalje od djece i kućnih ljubimaca kako biste izbjegli ozljede i štetu.	A sérülések és károsodások elkerülése érdekében tartsa távol a mérőkerék gyermekektől és háziállatoktól.