

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Legen Sie den eingeschalteten LötKolben niemals auf brennbare Materialien wie Papier oder Stoff.	Never place the switched on soldering iron on flammable materials such as paper or fabric.	Ne placez jamais le fer à souder allumé sur des matériaux inflammables tels que du papier ou du tissu.	Non posizionare mai il saldatore acceso su materiali infiammabili come carta o tessuto.	Plaats de ingeschakelde soldeerbout nooit op brandbare materialen zoals papier of stof.	Nunca coloque el soldador encendido sobre materiales inflamables como papel o tela.	Nikdy nepokládejte zapnutou páječku na hořlavé materiály, jako je papír nebo látka.	Nikada ne stavljajte uključeno lemilo na zapaljive materijale poput papira ili tkanine.	Spajkalnika nikoli ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so tkanine in papir.	Soha ne helyezze a bekapcsolt forrasztópákát gyúlékony anyagokra, például papírra vagy szövetre.
Tragen Sie bei Bedarf Schutzausrüstung wie hitzebeständige Handschuhe und Schutzbrille.	Wear protective equipment such as heat-resistant gloves and safety glasses if necessary.	Portez des équipements de protection tels que des gants résistants à la chaleur et des lunettes de sécurité si nécessaire.	Se necessario, indossare dispositivi di protezione come guanti resistenti al calore e occhiali di sicurezza.	Draag indien nodig beschermende uitrusting zoals hittebestendige handschoenen en een veiligheidsbril.	Utilice equipo de protección como guantes resistentes al calor y gafas de seguridad si es necesario.	V případě potřeby používejte ochranné prostředky, jako jsou tepelně odolné rukavice a ochranné brýle.	Nosite zaštitnu opremu kao što su rukavice otporne na toplinu i zaštitne naočale ako je potrebno.	Po potrebi nosite zaščitno opremo, kot so toplotno odporne rokavice in zaščitna očala.	Szükség esetén viseljen védőfelszerelést, például hőálló kesztyűt és védőszemüveget.