

Infrarotthermometer, Temperaturbereich -50°C to 550 °C RBIRT08

RYOBI®



- Das Ryobi Infrarot-Thermometer lokalisiert Wärmequellen und Kältebrücken, in dem die Oberfläche berührungslos gemessen wird.
- Das Messspektrum liegt zwischen -50° - 550°C.
- 8 sichtbare rote Messpunkte identifizieren die Messfläche
- Das Messverhältnis liegt bei 8:1
- Automatische Aktivierung nach Bestätigen des On/Off Schalters
- Auswahl in Celsius und Fahrenheit
- Sobald ein Signal ertönt, kann die Messung starten
- Automatische Deaktivierung nach 7 Sekunden

Akku	Alkaline
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Artikelnummer	5133004866
Geliefert in	im Karton
Gewicht (kg)	0.1
GTIN	4892210188465
Laser wavelength [nm]	650
Laser-Klassifizierung	Klasse 2, < 1 mW
Laserprojektion	8 dots
Spannung (V)	9V
Standardausrüstung / Lieferumfang	9V Batterie inkludiert
Storage Temperature Range [°C]	-10°C~ 60°C

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.