



QUIMICAS PENINSULARES DECORS, S.L.

QUIMICAS PENINSULARES DECORS, S.L.
C/ALCALDE CONANGLA, 88
02002 ALBACETE
TEL. Y FAX: 967 44 53 24

FICHA TÉCNICA SWINGCOLOR FACHADAS

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento liso transpirable, de gran calidad basado en copolímeros acrílicos y con pigmentos con una excelente resistencia a la luz solar. Acabados con gran opacidad y lavables que lo hacen ideal para su aplicación en paramentos verticales de exterior.
Con propiedades anticarbonatación.

CAMPO DE APLICACIÓN

Ideal para su aplicación sobre paramentos minerales verticales tanto en exterior como interior.

PROPIEDADES

Alta cubrición.
Elevada solidez a la luz UV.
Buena nivelación.
Excelente lavabilidad.
Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
Resistente a la abrasión y a la alcalinidad.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate
Colores	Blanco y colores de carta
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,45 - 1.6Kg/l
Viscosidad	20000-30000 cps.
Rendimiento	10-12m ² /l según estado de la superficie.
Cubrición	>95%
Secado (UNE 48301) a 20°C y 60%HR	30 min. aproximadamente
Repintado a 20°C y 60%HR	A partir de las 2h-4h.
Lavabilidad	Cumple la norma DIN 53778
COV (2004/42/IIA (c) (40)	Máx. COV 40g/l.
Almacenaje	Condiciones normales 18meses.

PREPARACION DE SUPERFCIES

Remover bien el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes. Exentas de óxido, grasa, salitre y humedad.

Superficies Nuevas:

Asegurarse que el soporte limpio y seco y con el tiempo necesario de maduración al aire. (mínimo 3 semanas). Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos adecuados.

Las posibles grietas o fisuras de tamaño superior a medio milímetro que puedan existir, deberán sanearse adecuadamente y repararse con masillas o morteros adecuados y si fuesen muy numerosas sería conveniente aplicar a lo largo de las mismas entre las capas de pintura una malla de fibra de vidrio.

Si existen zonas con mohos o verdín tratar previamente la superficie con un detergente antimoho o con lejía. En los casos en que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie aplicar una mano de fijador y a continuación aplicar nuestro Swingcolor Fachadas

Superficies ya pintadas:

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.

Controlar cuidadosamente el estado de la pintura vieja y eliminar las partes mal adheridas y agrietadas.

Eliminar por completo las viejas pinturas a la Cal, al temple o a la cola por medio de abundante lavado y cepillado a fondo de la superficie. Reparar convenientemente las imperfecciones y si hay grietas, hongos o verdín proceder como para las superficies nuevas.

Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera sobre el 15% en volumen y la de acabado entre un 5-8%.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar si se prevé lluvia, a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos.

Evitar el rocío.

La limpieza de las superficies es imprescindible para un buen anclaje del producto.

No dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 03.04.23

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación