

## FICHA TÉCNICA

código 087

actualizado  
**09/01/2018**

### PRODUCTO **LIMPIADOR PARA TECA FASE 2**

#### DESCRIPCIÓN

MINEA LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 es un producto ácido diseñado para eliminar la suciedad atrasada y la producida por la contaminación atmosférica, efecto del medio salino, restos orgánicos y grasientos, en cubiertas de teca y tablero marino. Biodegradable.

#### CARACTERÍSTICAS

<i>aspecto (20-25°C)</i>	líquido transparente color azul.
<i>riqueza</i>	hidróxidos alcalinos y agentes complejantes.
<i>pH (10% V/V)</i>	2,1 +/- 0,1
<i>densidad (20°C)</i>	1,05 +/- 0,01 Kg/dm <sup>3</sup>

#### APLICACIONES

Ideal para trabajos de baldeo, limpieza y recuperación sobre cubiertas de teca y tablero marino.  
RESPETA LAS BANDAS DE SICAFLEX.

#### MODO DE EMPLEO

- **Después de aplicar la FASE 1:** Aplicar o baldear sobre la superficie LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 puro o diluido al 50% si se usó la FASE 1 también diluida. Aclarar con agua antes de aplicar la FASE 2. Aclarar con agua al terminar.
- **Sin FASE 1:** Se puede usar LIMPIADOR PARA TECA FASE 2 directamente sobre la madera si esta no está especialmente sucia o como mantenimiento general. Para ello baldear y fregar con cepillo con producto puro o dilución del 50%. Aclarar con agua al terminar.

*Atención: Por su carácter ácido, se recomienda impedir que el producto llegue a alcanzar metales débiles tales como aluminio o anodizados, protegiéndolos con cinta, aplicando parafina o usando algún otro método protector.*

#### PRESENTACIÓN

Cajas de 12 unidades de botellas de 0,8 Kg.