

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 14615082									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
OSB-Platten sind brennbar. Halte sie von offenen Flammen und Hitzequellen fern.	OSB boards are flammable. Keep them away from open flames and heat sources.	Les panneaux OSB sont combustibles. Gardez-les à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur.	I pannelli OSB sono combustibili. Tenerli lontani da fiamme libere e fonti di calore.	OSB-platen zijn brandbaar. Houd ze uit de buurt van open vuur en warmtebronnen.	Los tableros OSB son combustibles. Manténgalos alejados de llamas abiertas y fuentes de calor.	OSB desky jsou hořlavé. Udržujte je mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla.	OSB ploče su zapaljive. Držite ih dalje od otvorenog plamena i izvora topline.	OSB ploče su zapaljive. Držite ih dalje od otvorenog plamena i izvora topline.	Az OSB lapok éghetőek. Tartsa távol nyílt lángtól és hőforrástól.
Bei der Bearbeitung von Verlegeplatten können Staubpartikel freigesetzt werden. Tragen Sie daher eine geeignete Atemschutzmaske und Schutzbrille, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.	When working with paving slabs, dust particles may be released. Therefore, wear a suitable respiratory mask and safety goggles to avoid inhaling dust.	Lors du traitement des panneaux d'installation, des particules de poussière peuvent être libérées. Par conséquent, portez un respirateur approprié et des lunettes de sécurité pour éviter d'inhaler de la poussière.	Durante la lavorazione dei pannelli di installazione possono essere rilasciate particelle di polvere. Indossare quindi un respiratore adeguato e occhiali di sicurezza per evitare di inalare la polvere.	Bij het bewerken van installatiepanelen kunnen stofdeeltjes vrijkomen. Draag daarom een geschikt gasmasker en een veiligheidsbril om het inademen van stof te voorkomen.	Al procesar los paneles de instalación se pueden liberar partículas de polvo. Por lo tanto, utilice un respirador adecuado y gafas de seguridad para evitar inhalar polvo.	Při zpracování instalačních panelů se mohou uvolňovat prachové částice. Používejte proto vhodný respirátor a ochranné brýle, aby se zabránilo vdechování prachu.	Prilikom obrade instalacijskih ploča mogu se osloboditi čestice prašine. Stoga nosite odgovarajući respirator i zaštitne naočale kako biste izbjegli udisanje prašine.	Prilikom obrade instalacijskih ploča mogu se osloboditi čestice prašine. Stoga nosite odgovarajući respirator i zaštitne naočale kako biste izbjegli udisanje prašine.	A szerelési panelek feldolgozása során porszemcsék szabadulhatnak fel. Ezért viseljen megfelelő légzőkészüléket és védőszemüveget, hogy elkerülje a por belélegzését.