

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Bestimmte Klebebänder können bei hohen Temperaturen schmelzen oder ihre Klebeeigenschaften verlieren. Verwenden Sie sie daher nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen.	Certain adhesive tapes may melt or lose their adhesive properties at high temperatures, so do not use them in extreme temperature environments.	Certains rubans adhésifs peuvent fondre ou perdre leurs propriétés adhésives à haute température. Par conséquent, ne les utilisez pas dans des environnements soumis à des températures extrêmes.	Alcuni nastri adesivi possono sciogliersi o perdere le loro proprietà adesive alle alte temperature. Pertanto, non utilizzarli in ambienti con temperature estreme.	Bepaalde tapes kunnen bij hoge temperaturen smelten of hun kleef eigenschappen verliezen. Gebruik ze daarom niet in omgevingen met extreme temperaturen.	Algunas cintas adhesivas pueden derretirse o perder sus propiedades adhesivas a altas temperaturas. Por tanto, no los utilices en ambientes con temperaturas extremas.	Některé lepicí pásky se mohou při vysokých teplotách roztažit nebo ztratit své lepicí vlastnosti. Proto je nepoužívejte v prostředí s extrémními teplotami.	Odredene ljepljive trake mogu se rastopiti ili izgubiti svoja ljepljiva svojstva na visokim temperaturama. Stoga ih nemojte koristiti u okruženjima s ekstremnim temperaturama.	Odredene ljepljive trake mogu se rastopiti ili izgubiti svoja ljepljiva svojstva na visokim temperaturama. Stoga ih nemojte koristiti u okruženjima s ekstremnim temperaturama.	Egyes ragasztószalagok magas hőmérsékleten megolvadhatnak, vagy elveszíthetik tapadó tulajdonságaikat. Ezért ne használja őket szélsőséges hőmérsékletű környezetben.
Wenn Sie das Klebeband entfernen, seien Sie vorsichtig, um keine Rückstände auf der Oberfläche zu hinterlassen oder die Oberfläche zu beschädigen.	When removing the tape, be careful not to leave residue on the surface or damage the surface.	Lorsque vous retirez le ruban adhésif, veillez à ne pas laisser de résidus sur la surface ou à ne pas endommager la surface.	Quando si rimuove il nastro, fare attenzione a non lasciare residui sulla superficie o danneggiare la superficie.	Let er bij het verwijderen van de tape op dat u geen resten op het oppervlak achterlaat of het oppervlak beschadigt.	Al retirar la cinta, tenga cuidado de no dejar residuos en la superficie ni dañarla.	Při odstraňování pásky dávejte pozor, aby na povrchu nezůstaly zbytky nebo nedošlo k poškození povrchu.	Prilikom uklanjanja trake, pazite da ne ostavite ostatke na površini ili oštetite površinu.	Prilikom uklanjanja trake, pazite da ne ostavite ostatke na površini ili oštetite površinu.	A szalag eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne hagyjon maradékot a felületen, és ne sértsse meg a felületet.
Verwenden Sie Klebebänder nicht für medizinische Zwecke, es sei denn, sie sind ausdrücklich dafür zugelassen.	Do not use adhesive tapes for medical purposes unless they are specifically approved for that purpose.	N'utilisez pas de rubans adhésifs à des fins médicales, sauf autorisation spécifique.	Non utilizzare nastri adesivi per scopi medici a meno che non sia specificamente approvato per l'uso.	Gebruik geen plakband voor medische doeleinden, tenzij specifiek goedgekeurd voor gebruik.	No utilice cintas adhesivas con fines médicos a menos que estén específicamente aprobadas para su uso.	Nepoužívejte lepicí pásky pro lékařské účely, pokud nejsou výslovně schváleny pro použití.	Ne koristite ljepljive trake u medicinske svrhe osim ako nisu posebno odobrene za uporabu.	Ne koristite ljepljive trake u medicinske svrhe osim ako nisu posebno odobrene za uporabu.	Ne használjon öntapadó szalagot orvosi célokra, kivéve, ha erre kifejezetten jóváhagyották.