

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 28220572									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Pavillon-Seitenteile sind in der Regel nicht als Windschutz bei starkem Wind ausgelegt. Verwenden Sie zusätzliche Windschutzelemente, falls erforderlich.	Pavilion side panels are generally not designed to provide wind protection in strong winds. Use additional wind protection elements if necessary.	Les panneaux latéraux du gazebo ne sont généralement pas conçus pour fournir une protection contre le vent en cas de vent fort. Utilisez des brise-vent supplémentaires si nécessaire.	I pannelli laterali del gazebo generalmente non sono progettati per fornire protezione dal vento in caso di vento forte. Se necessario, utilizzare ulteriori frangivento.	De zijpanelen van tuinpaviljoens zijn over het algemeen niet ontworpen om bescherming tegen de wind te bieden bij harde wind. Gebruik indien nodig extra windschermen.	Los paneles laterales de la glorieta generalmente no están diseñados para brindar protección contra el viento en caso de vientos fuertes. Utilice cortavientos adicionales si es necesario.	Boční panely altánu obecně nejsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu proti větru při silném větru. V případě potřeby použijte další větrolamy.	Bočne ploče vidikovca općenito nisu dizajnirane za zaštitu od vjetra pri jakom vjetru. Ako je potrebno, koristite dodatne štitnike od vjetra.	Bočne ploče vidikovca općenito nisu dizajnirane za zaštitu od vjetra pri jakom vjetru. Ako je potrebno, koristite dodatne štitnike od vjetra.	A pavilon oldalsó paneleit általában nem úgy tervezték, hogy szélvédelmet nyújtsanak erős szélben. Szükség esetén használjon további szélfogókat.

Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabricanti/Fabrikanten/Fabricantes/Výrobci/ Proizvođači/Proizvajalci

SKAN HOLZ Europe GmbH
 Im Alten Dorfe 10, 21227 Bendestorf, Deutschland
 info@skanholz.com