

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Product/Producto/Produkt/proizvod/Izdelek: 28278067									
DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen. Vorsicht beim Anbringen und Entfernen des Zeising.	Improper handling can cause injury. Be careful when attaching and removing the Zeising.	Une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures. Soyez prudent lors de la fixation et du retrait du Zeising.	Una manipolazione impropria può provocare lesioni. Fare attenzione quando si collega e si rimuove lo Zeising.	Onjuiste behandeling kan tot letsel leiden. Wees voorzichtig bij het bevestigen en verwijderen van de Zeising.	Un manejo inadecuado puede provocar lesiones. Tenga cuidado al colocar y retirar el Zeising.	Nesprávná manipulace může způsobit zranění. Při připojování a odebrání Zeisingu buďte opatrní.	Nepravilno rukovanje može rezultirati ozljedom. Budite oprezni pri postavljanju i uklanjanju Zeisinga.	Nepravilno rukovanje može rezultirati ozljedom. Budite oprezni pri postavljanju i uklanjanju Zeisinga.	A nem megfelelő kezelés sérülést okozhat. Legyen óvatos a Zeising rögzítésekor és eltávolításakor.
Von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten, da das Material brennbar sein kann.	Keep away from open flames and hot surfaces as the material may be flammable.	Tenir à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes car le matériau peut être inflammable.	Tenere lontano da fiamme libere e superfici calde poiché il materiale potrebbe essere infiammabile.	Uit de buurt houden van open vuur en hete oppervlakken, aangezien het materiaal ontvlambaar kan zijn.	Mantener alejado de llamas abiertas y superficies calientes ya que el material puede ser inflamable.	Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů, protože materiál může být hořlavý.	Držati podalje od otvorenog plamena i vrućih površina jer materijal može biti zapaljiv.	Držati podalje od otvorenog plamena i vrućih površina jer materijal može biti zapaljiv.	Nyílt lángtól és forró felületektől távol kell tartani, mert az anyag gyúlékony lehet.