

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Vermeiden Sie die Installation der Paneele in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Wasserkontakt, da dies zu Schäden führen kann.	Avoid installing the panels in areas with high humidity or direct water contact as this may cause damage.	Évitez d'installer les panneaux dans des zones très humides ou en contact direct avec l'eau car cela pourrait causer des dommages.	Evitare l'installazione dei pannelli in aree con elevata umidità o contatto diretto con l'acqua poiché ciò potrebbe causare danni.	Vermijd het installeren van de panelen in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of direct contact met water, aangezien dit schade kan veroorzaken.	Evite instalar los paneles en áreas con mucha humedad o contacto directo con el agua ya que esto puede causar daños.	Vyhňete se instalaci panelů v oblastech s vysokou vlhkostí nebo přímým kontaktem s vodou, protože to může způsobit poškození.	Izbjegavajte postavljanje ploča u područjima s visokom vlažnošću ili izravnim kontaktom s vodom jer to može uzrokovati štetu.	Izbjegavajte postavljanje ploča u područjima s visokom vlažnošću ili izravnim kontaktom s vodom jer to može uzrokovati štetu.	Kerülje a panelek magas páratartalmú vagy vízzel való közelten érintkezési helyekre történő felszerelését, mert ez károkat okozhat.
Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen in den Räumen, in denen die Paneele installiert sind, da dies zu Dehnungen oder Schrumpfungen führen kann.	Avoid extreme temperature fluctuations in the rooms where the panels are installed, as this may cause expansion or contraction.	Évitez les changements extrêmes de température dans les pièces où les panneaux sont installés, car cela pourrait provoquer une dilatation ou une contraction.	Evitare sbalzi termici estremi nei locali in cui sono installati i pannelli, poiché ciò potrebbe causare dilatazione o contrazione.	Vermijd extreme temperatuurschommelingen in de ruimtes waar de panelen worden geïnstalleerd, omdat dit uitzetting of krimp kan veroorzaken.	Evite cambios extremos de temperatura en las habitaciones donde se instalen los paneles, ya que esto puede causar expansión o contracción.	Vyvarujte se extrémních teplotních změn v místnostech, kde jsou panely instalovány, protože to může způsobit roztahování nebo sražování.	Izbjegavajte ekstremne promjene temperature u prostorijama u kojima su ploče postavljene, jer to može uzrokovati širenje ili skupljanje.	Izbjegavajte ekstremne promjene temperature u prostorijama u kojima su ploče postavljene, jer to može uzrokovati širenje ili skupljanje.	Kerülje el a szélsőséges hőmérsékletváltozásokat a helyiségekben, ahol a paneleket felszerelik, mivel ez tágulást vagy összehúzódást okozhat.
Bei der Bearbeitung von Verlegeplatten können Staubpartikel freigesetzt werden. Tragen Sie daher eine geeignete Atemschutzmaske und Schutzbrille, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.	When working with paving slabs, dust particles may be released. Therefore, wear a suitable respiratory mask and safety goggles to avoid inhaling dust.	Lors du traitement des panneaux d'installation, des particules de poussière peuvent être libérées. Par conséquent, portez un respirateur approprié et des lunettes de sécurité pour éviter d'inhaler de la poussière.	Durante la lavorazione dei pannelli di installazione possono essere rilasciate particelle di polvere. Indossare quindi un respiratore adeguato e occhiali di sicurezza per evitare di inalare la polvere.	Bij het bewerken van installatiepanelen kunnen stofdeeltjes vrijkomen. Draag daarom een geschikt gasmasker en een veiligheidsbril om het inademen van stof te voorkomen.	Al procesar los paneles de instalación se pueden liberar partículas de polvo. Por lo tanto, utilice un respirador adecuado y gafas de seguridad para evitar inhalar polvo.	Při zpracování instalacích panelů se mohou uvolňovat prachové částice. Používejte proto vhodný respirátor a ochranné brýle, aby se zabránilo vdechování prachu.	Prilikom obrade instalacijskih ploča mogu se osloboditi čestice prašine. Stoga nosite odgovarajući respirator i zaštitne naočale kako biste izbjegli udisanje prašine.	Prilikom obrade instalacijskih ploča mogu se osloboditi čestice prašine. Stoga nosite odgovarajući respirator i zaštitne naočale kako biste izbjegli udisanje prašine.	A szerelési panelek feldolgozása során porszemcsék szabadulhatnak fel. Ezért viseljen megfelelő légzőkészüléket és védőszemüveget, hogy elkerülje a por belélegzését.