

DE	EN	FR	IT	NL	ES	CZ	HR	SI	HU
Die maximale Stromstärke, die ein Steckverbinder tragen kann, sollte nicht überschritten werden. Überlastung kann zu Überhitzung und anderen Problemen führen.	The maximum current that a connector can carry should not be exceeded. Overloading can lead to overheating and other problems.	Le courant maximum qu'un connecteur peut transporter ne doit pas être dépassé. Une surcharge peut entraîner une surchauffe et d'autres problèmes.	La corrente massima che un connettore può trasportare non deve essere superata. Il sovraccarico può portare al surriscaldamento e ad altri problemi.	De maximale stroom die een connector kan dragen, mag niet worden overschreden. Overbelasting kan leiden tot oververhitting en oververhitting en andere problemen.	No se debe exceder la corriente máxima que puede transportar un conector. La sobrecarga puede provocar sobrecalentamiento y otros problemas.	Maximální proud, který může konektor přenést, by neměl být překročen. Přetížení může vést k přehřátí a dalším problémům.	Maksimalna struja koju konektor može nositi ne smije se prekoračiti. Preopterećenje može dovesti do pregrijavanja i drugih problema.	Maksimalna struja koju konektor može nositi ne smije se prekoračiti. Preopterećenje može dovesti do pregrijavanja i drugih problema.	A csatlakozó által szállítható maximális áramerősséget nem szabad túllépni. A túlerhelés túlmelegedéshez és egyéb problémákhöz vezethet.
In feuchten Umgebungen sollten Steckverbinder entsprechend geschützt werden, um Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.	In humid environments, connectors should be appropriately protected to avoid short circuits or corrosion.	Dans les environnements humides, les connecteurs doivent être correctement protégés pour éviter les courts-circuits ou la corrosion.	In ambienti umidi, i connettori devono essere adeguatamente protetti per evitare cortocircuiti o corrosione.	In vochtige omgevingen moeten connectoren op passende wijze worden beschermd om kortsluiting of corrosie te voorkomen.	En ambientes húmedos, los conectores deben protegerse adecuadamente para evitar cortocircuitos o corrosión.	Ve vlhkém prostředí by měly být konektory vhodně chráněny, aby nedošlo ke zkratu nebo korozi.	U vlažnim okružnjima, konektori trebaju biti odgovarajuće zaštićeni kako bi se izbjegli kratki spojevi ili korozija.	U vlažnim okružnjima, konektori trebaju biti odgovarajuće zaštićeni kako bi se izbjegli kratki spojevi ili korozija.	Nedves környezetben a csatlakozókat megfelelően védeni kell a rövidzárat és a korrozió elkerülése érdekében.