



Higrómetro digital con indicación del punto de condensación

Rev.1213



– Funciones:

- Temperatura ambiente
- Humedad relativa del aire
- Temperatura del punto de condensación

– Medición en muy poco tiempo gracias a los **rápidos sensores**

– **Indicación de Min./Max.:** Se puede visualizar optativamente el valor de medición mínimo o máximo.

– Indicación de las mediciones en **°C y °F**


– Cambio punto ambiente / punto rocío

– **Equipo muy manejable** para comprobar rápidamente el clima ambiente

– Soporte de clip



DATOS TÉCNICOS	
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C ... 50°C PRECISIÓN ±1°C
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	20%rH ... 99%rH PRECISIÓN ±5%rH (25%rH...85%rH)
TEMPERATURA DEL PUNTO DE CONDENSACIÓN	-28,5°C ... 47,5°C PRECISIÓN ±2°C
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C ... 50°C
ALIMENTACIÓN	1 pila de botón LR44
DIMENSIONES (An x Al x P)	138 x 27 x 19 mm
PESO (pila incluida)	38 g



Indicación de Min./Max.



Sensor rápido



Soporte de clip



ClimaPilot

+ pila

Tamaño del embalaje (An x Al x P)

–

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
ClimaPilot	082.034A	4 021563 687886	5

